

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială	Suma alocată - mii lei –
0	1	2	3
1)	Județul Arad Total, din care:		8.347
1	Refacere DJ 793 C	Consiliul Județean Arad	1.211
	Refacere DJ 763 A		
	Refacere DJ 792 F		
	Refacere DJ 708 A		
	Refacere DJ 707 C		
	Refacere DJ 708		
	Refacere DJ 707 B – sat Birchiș		
	Refacere DJ 792 E – sat Laz		
2	Refacere ruptură carosabil – sat Bârzava	Comuna Bârzava	1.451
	Refacere Podețe – sat Lalașinț		
	Refacere DC 83 – sat Lalașinț		
	Refacere Cămin Cultural – sat Bârzava		
	Refacere Străzi – sat Bârzava		
	Refacere Străzi – sat Căpruța		
	Refacere Străzi – sat Slatina de Mureș		
	Refacere Podeț Nișa – sat Bârzava		
	Refacere Podeț Țălan – sat Bârzava		
	Refacere Pod lemn – sat Bârzava		
	Refacere Podețe – sat Groșii Noi		
	Refacere Străzi – sat Bătuța		
	Refacere Podeț – sat Bătuța		
3	Refacere Străzi – sat Conop	Comuna Conop	300
	Refacere Străzi – sat Chelmac		
4	Refacere Străzi – sat Vărădia de Mureș	Comuna Vărădia de Mureș	545
	Refacere Străzi – sat Julița		
	Refacere Străzi – sat Baia		
	Refacere Străzi – sat Nicolae Bălcescu		
	Refacere Străzi – sat Stejar		
	Refacere străzi – sat Vărădia de Mureș		
	Refacere podeț – sat Stejar		
	Refacere străzi – sat Stejar		
	Refacere DC 72 – sat Stejar		
	Refacere Eroziune mal Vale Vâlcuța – sat Nicolae Bălcescu		
5	Refacere DC 72 – sat Pîrnești	Comuna Săvârșin	111
	Refacere Străzi – sat Hălăliș		
	Refacere Drum forestier – sat Hălăliș		
	Refacere DC 74 – sat Troaș		
	Refacere Străzi – sat Săvârșin		
6	Refacere DC 82 – sat Bata	Comuna Bata	513

	Refacere Drum vicinal – sat Bata		
	Refacere Pod – sat Bata		
	Refacere Podeț – sat Bata		
	Refacere Drum exploatare – sat Țela		
	Refacere Străzi – sat Țela		
	Refacere DC 81 – sat Bacăul de Mijloc		
	Refacere Străzi – sat Bacăul de Mijloc		
	Refacere Pod – sat Bacăul de Mijloc		
7	Refacere Strada – sat Seliște	Comuna Petriș	211
	Refacere Strada – sat Ilteu		
8	Refacere DC 10 – sat Clit	Comuna Hășmaș	323
	Refacere Pod – sat Clit		
9	Refacere Podeț – sat Beliu	Comuna Beliu	142
	Refacere Strada – sat Beliu		
10	Refacere Punte pietonală – sat Bârsa	Comuna Bârsa	400
11	Refacere Podețe – sat Honțisor	Comuna Gurahonț	5
12	Refacere DC 7 – sat Târnăvița	Comuna Hălmăgel	2.379
	Refacere Eroziune mal – pârau Târnăvița		
	Refacere Strada – cătun Codrinești		
	Refacere Podeț – cătun Codrinești		
	Refacere Podeț – sat Luncșoara		
	Refacere Podeț – cătun Vojdogi		
	Refacere Drum vicinal – catun Ienășești		
	Refacere DC 47 – sat Țohești		
	Refacere DC 48 – sat Țohești		
	Refacere străzi – sat Țohești		
	Refacere drum vicinal – sat Luncșoara		
	Refacere podeț – sat Țohești		
13	Refacere Strada – oraș Nădlac	Orașul Nădlac	26
14	Refacere Străzi – sat Buteni	Comuna Buteni	238
	Refacere Stație pompare canalizare - sat Buteni		
	Refacere Drum agricol – sat Buteni		
	Refacere Străzi – sat Pauleani		
	Refacere Străzi – sat Berindia		
	Refacere Străzi – sat Cuied		
15	Refacere Străzi – sat Crocna	Comuna Dieci	33
	Refacere Străzi – sat Revetiș		
	Refacere Străzi – sat Cociuba		
16	Refacere Podeț – sat Măraș	Comuna Craiva	76
	Refacere Podeț – sat Stoienești		
	Refacere Pod – sat Ciuntești		
	Refacere DC 4 – sat Ciuntești		
17	Refacere DC 52 – sat Dumbrava	Comuna Pleșcuța	206
	Refacere străzi – sat Dumbrava		
	Refacere străzi – sat Tălagiu		
	Refacere Podeț – sat Tălagiu		
	Refacere Școala Cls I-IV – sat Tălagiu		
	Refacere Podeț – sat Dumbrava		

	Refacere Podeț – sat Rostoci		
18	Refacere Școala Cls I-VIII – sat Dezna	Comuna Dezna	151
	Refacere Grădiniță – sat Dezna		
	Refacere Dispensar veterinar – sat Dezna		
	Refacere Podeț strada Lazului		
	Refacere 4 podețe – sat Laz		
	Refacere Trotuar – sat Dezna		
	Refacere Străzi – sat Laz		
19	Refacere DC 104 – sat Căpâlnaș	Comuna Birchiș	26
	Refacere străzi – sat Căpâlnaș		
2)	Județul Bihor Total, din care:		1.800
1	Refacere drum comunal Valea Aleului (km 3+700)- 180 mp comuna Pietroasa	Comuna Pietroasa	1.800
3)	Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:		34.286
1	Refacere DJ 172D (km 21+500-23+000) - 15000 mp, localitatea Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	12.112
	Refacere DJ 172B (km 33+100-33+250) - 1500 mp, localitatea Parva, comuna Parva		
	Refacere DJ 173 (km 3+530-3+610) - pe o lungime de 80 m, partea dreaptă, localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos		
	Refacere drum județean DJ 173C, km 3+100-3+400 – 0,3 km – localitatea Budacul de Jos		
	Refacere drum județean DJ 173 C km 9+900 - 10+060 – 0,16 km– localitatea Buduș		
	Refacere drum județean DJ 173 – km 6+550 6+800 - 0,25 km– localitate Jelna		
	Refacere pod avariata - 1 buc - km 11+400 - localitatea Tărpîu		
	Refacere drum județean – DJ 173B - km 11+500 - 11+650 - 0,15 km - localitatea Tărpîu		
	Refacere drum județean DJ 172D, km 51+800 - 52+050 - 0,25 km - localitatea Ilva Mică		
	Refacere drum județean DJ 172 C, 2+450 - 2+500 – 0,5 km - localitatea Leșu		
	Refacere drum județean DJ 154D Domnești – Albești, km 1+000- 7+000 – 6,0 km - localitate Mărișelu		
	Refacere drum județean DJ 151, km 66+760 - 67+060 - 0,3 km - localitatea Sânmihailu de Câmpie		
	Refacere drum județean DJ 162, km 14+500 - 16+500 - 2 km - localitatea Stupini		
	Refacere drum județean DJ 151, km 61+450 - 61+650 - 0,2 km - localitatea Zoreni		
	Refacere drum județean DJ 154D, km 18+000 - 20+000 - 2 km - localitatea Brăteni		
	Refacere drum județean DJ 173, km 17+950 - 21+950 - 4 km - localitate Șoimuș		
	Refacere drum județean DJ 154 C, 6+300 - 6+600 – 0,3 km - localitate Sebiș		
	Refacere drum județean DJ 154 C, km 2+500 - 2+600 – 0,1 km - localitatea Ruștior		
	Refacere drum județean DJ 162, km 1+500 - 1+550 – 0,05 km (100 mc aluviuni) - localitatea Teaca		
	Refacere podeț pe DJ 154D, km 7+200, în localitatea Albeștii Bistriței		
	Refacere DJ 172G (Cușma-Satu Nou) km 43+298 - 50+000 - 5,8 km		
	Refacere acostament DJ 172G (Cușma-Dorolea) pe porțiunea km 50+000 - 59+678 - 2 km		

	Refacere podețe pe DJ 172G , km 60+028, km 61+028, km 59+520 - în localitatea Dorolea - 3 buc		
	Refacere podeț pe DJ 154 B km 15+100, - 1 buc - în localitatea Monor		
	Refacere podețe pe DJ 154 B km 18+900 și km 19+750 - 2 buc - în localitatea Monor		
2	Refacere podețe - 16 buc	Municipiul Bistrița	415
	Refacere strada Valea Jelnei - 0,12 km - proprietatea municipiului Bistrița		
	Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu - km 0+695		
	Refacere apărare de mal Podul Berăriei, strada Petru Maior, km 0+103 - 1 buc		
	Refacere priză captare apă Pârția de schi Cocos, strada Aerodromului, km 0+00 - 1 buc		
	Refacere dig de apărare pe râul Bistrița, mal stâng, strada Aerodromului, km 0+00 - 1 buc		
3	Refacere podețe - 23 buc	Orașul Sângeorz-Băi	195
	Refacere străzi - 7 km		
	Refacere zid de sprijin str.Valea Borcutului - 0,007 km		
	Refacere dig de protecție Valea lui Dan -biserica penticostală – proprietate primăria Sângeorz-Băi - 0,003 km		
	Refacere Grădinița de copii nr.2 - proprietate primăria Sângeorz-Băi - 1 buc		
4	Refacere drum agricol (pe o lungime de 15 m), localitatea Monariu	Comuna Budacu de Jos	3.082
	Refacere podețe - în localitatea Budacu de jos – 11 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Budacu de jos – 4,3 km		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Budacu de jos – 7,5 km		
	Refacere podețe - în localitatea Buduș – 6 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Buduș– 0,52 km		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Buduș – 1,5 km		
	Refacere podețe - în localitatea Jelna – 13 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Jelna– 5 km		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Jelna – 2,5 km		
	Refacere teren sport/vestiare în localitatea Jelna – 1 buc		
	Refacere cabinet medical și farmacie umană - în localitatea Jelna – 570 mp		
	Refacere podețe - în localitatea Monariu – 10 buc		
	Refacere drumuri comunale - în localitatea Monariu – 0,2 km		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Monariu– 2,5 km		
	Refacere străzi - în localitatea Monariu– 0,14 km		
	Refacere podețe - în localitatea Simionești – 4 buc		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Simionești – 1 km		
	Refacere albie pârâu - în localitatea Simionești – 1,2 km		
	Refacere stație de pompare și clorinare - în localitatea Simionești – 1 buc		
5	Refacere poduri - în localitatea Petriș – 2 buc	Comuna Cetate	2.350
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Petriș – 1,4 km		
	Refacere eroziune albie râu - în localitatea Petriș – 0,5 km		
	Refacere canale desecare - în localitatea Petriș– 2,5 km		
	Refacere eroziune albie râu - în localitatea Satu Nou – 2,6 km		
	Refacere poduri - în localitatea Satu Nou – 1 buc		
	Refacere drumuri agricole - în localitatea Satu Nou – 1,8 km		
	Refacere secțiune curs apă - în localitatea Satu Nou – 0,5 km		
	Refacere canale desecare - în localitatea Satu Nou – 0,3 km		
	Refacere eroziune albie râu - în localitatea Orheiu Bistriței– 2 km		

	Refacere drumuri agricole - în localitatea Orheiu Bistriței – 1,8 km		
	Refacere canale desecare - în localitatea Orheiu Bistriței – 2,6 km		
6	Refacere drumuri vicinale - proprietate primăria Coșbuc – 8 km	Comuna Coșbuc	400
	Refacere zone de captare apă - proprietate primăria Coșbuc - 0,1 km		
7	Refacere drum comunal - în localitatea Dumitra – 8 km	Comuna Dumitra	1.179
	Refacere podețe - în localitatea Dumitra – 22 buc		
	Refacere cursuri de apă necadastrate - în localitatea Dumitra – 20 km		
	Refacere drum agricol - în localitatea Dumitra – 8 km		
	Refacere drum agricol - în localitatea Tărpiu – 10 km		
	Refacere pod distrus - 1 buc - în localitatea Tărpiu		
	Refacere poduri - în localitatea Cepari – 1 buc		
	Refacere drum agricol - în localitatea Cepari – 2 km		
8	Refacere străzi - în localitatea Feldru – 0,5 km	Comuna Feldru	260
	Refacere drumuri forestiere - în localitatea Feldru – 0,12 km		
	Refacere drumuri comunale - în localitatea Feldru– 3,9 km		
	Refacere podețe - în localitatea Feldru – 3 buc		
	Refacere drum comunal - în localitatea Nepos – 0,2 km		
	Refacere podeț (Pârâul Poderiei) - 1 buc - în localitatea Feldru		
	Refacere podeț (Valea Tinoasei) - 1 buc - în localitatea Nepos		
	Refacere curs de apă (Pârâul Grădinilor) - în localitatea Nepos, proprietar primăria Feldru - 150 ml		
9	Refacere drum comunal Remetea – în localitatea Ilva Mică – 0,02 km	Comuna Ilva Mică	855
	Refacere podețe - 5 buc - în localitatea Ilva Mică		
	Refacere drum comunal – în localitatea Ilva Mică – 3,15 km		
	Refacere drum forestier – în localitatea Ilva Mică – 2,5 km		
	Refacere drumuri agricole – în localitatea Ilva Mică – 4,8 km		
	Refacere străzi - în localitatea Ilva Mică- 5,5 km		
10	Refacere podețe - în localitatea Leșu – 2 buc	Comuna Leșu	19
	Refacere gabion Ulița Morii - în localitatea Leșu – 0,2 km		
	Refacere dig protecție drum comunal și stație de epurare - în localitatea Leșu – 0,2 km		
	Refacere drum comunal - în localitatea Leșu– 2 km		
11	Refacere poduri -în localitatea Mărișelu – 9 buc	Comuna Mărișelu	1.239
	Refacere punți pietonale -în localitatea Mărișelu – 2 buc		
	Refacere podețe - în localitatea Mărișelu – 27 buc		
	Refacere drum comunal DC 15 - în localitatea Mărișelu – 2,8 km		
	Refacere străzi - în localitatea Mărișelu – 3 km		
	Refacere cursuri de apă necadastrate - în localitatea Mărișelu – 19 km		
	Refacere drum agricol (Vâlcea și Hrube) în localitatea Măgurele - 1 km		
12	Refacere poduri - în localitatea Gledin – 1 buc	Comuna Monor	810
	Refacere drumuri agricole -în localitatea Gledin – 2 km		
	Refacere străzi - în localitatea Gledin – 1 km		
	Refacere poduri - în localitatea Monor– 2 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Monor– 2 km		
	Refacere punte pietonală în localitatea Gledin - 1 buc		
	Refacere punte pietonală în localitatea Monor - 1 buc		
	Refacere străzi în localitatea Monor - 0,1 km		
13	Refacere străzi - în localitatea Parva – 0,24 km	Comuna Parva	1.200
	Refacere drum forestier - în localitatea Parva– 0,06 km		

	Refacere pod - în localitatea Parva – 1 buc		
14	Refacere drum comunal - în localitatea Poiana Ilvei – 0,05 km	Comuna Poiana Ilvei	221
15	Refacere drum comunal - în localitatea Susenii Bârgăului – 17 km	Comuna Prundu Bârgăului	1.169
	Refacere podețe - în localitatea Susenii Bârgăului – 21 buc		
	Refacere drum comunal în localitatea Susenii Bârgăului - 1,1 km		
	Refacere podețe în localitatea Susenii Bârgăului - 4 buc		
	Refacere drum comunal în localitatea Prundu Bârgăului - 2 km		
	Refacere stradă (La Avram) în localitatea Prundu Bârgăului - 0,2 km		
16	Refacere pod avariat - în localitatea Rebrîșoara – 1 buc (blocare platformă drum)	Comuna Rebrîșoara	945
	Refacere pod râu Gersa - în localitatea Rebrîșoara –1 buc (40 ml)		
	Refacere drum comunal DC Gersa - în localitatea Rebrîșoara – 0,07 km		
	Refacere albie pârâu - în localitatea Rebrîșoara– 3 km		
	Refacere podețe - 15 buc - în localitatea Rebrîșoara		
	Refacere drum comunal (Rebrîșoara-Podirei) - 0,4 km - în localitatea Rebrîșoara		
	Refacere drum comunal (Rebrîșoara-Gersa) - 0,1 km - în localitatea Gersa		
	Refacere străzi în localitatea Rebrîșoara - 2,5 km		
17	Refacere podețe - în localitatea Romuli – 25 buc	Comuna Romuli	260
	Refacere drumuri forestiere - în localitatea Romuli– 6,62 km		
	Refacere albie râu – în localitatea Romuli– 0,02 km		
	Refacere străzi - în localitatea Romuli – 0,09 km		
	Refacere podețe - în localitatea Dealu Ștefăniței – 10 buc		
	Refacere drumuri forestiere - în localitatea Dealu Ștefăniței – 2,27 km		
18	Refacere poduri - în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 3 buc	Comuna Sânmihaiu de Câmpie	344
	Refacere străzi - în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 4 km		
	Refacere poduri - în localitatea Stupini - 3 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Stupini - 2,5 km		
	Refacere poduri - în localitatea Sălcuța - 2 buc		
	Refacere drum comunal DC 23 - în localitatea Sălcuța - 0,2 km		
	Refacere străzi - în localitatea Sălcuța - 3 km		
	Refacere poduri - în localitatea Zoreni - 3 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Zoreni - 2 km		
	Refacere poduri - în localitatea Brăteni - 2 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Brăteni - 2,5 km		
19	Refacere podețe - în localitatea Șieu – 25 buc	Comuna Șieu	622
	Refacere drum comunal DC 11 - în localitatea Șieu – 5 km		
	Refacere străzi - în localitatea Șieu – 11 km		
	Refacere cursuri de apă necadastrate - în localitatea Șieu – 3 km		
	Refacere rețea edilitară apă-canal - în localitatea Șieu – 0,03 km		
	Refacere stradă - în localitatea Ardan – 0,1 km		
20	Refacere poduri - în localitatea Sebiș – 1 buc	Comuna Șieuț	1.385
	Refacere albie pârâu - în localitatea Sebiș – 0,05 km		
	Refacere poduri - în localitatea Șieuț – 3 buc		
	Refacere drumuri agricole în localitatea Șieuț – 0,3 km		
	Refacere eroziune albie - în localitatea Șieuț – 0,7 km		
	Refacere poduri - în localitatea Ruștior – 2 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Ruștior – 0,45 km		

21	Refacere dig pe râul Șieu - în localitatea Șintereag - 1 buc	Comuna Șintereag	1.550
	Refacere dig pe râul Șieu - în localitatea Șiei Sfântu - 1 buc		
	Refacere drum agricol - în localitatea Șiei Sfântu - 0,05 km		
	Refacere străzi - în localitatea Blăjenii de Sus - 0,03 km		
	Refacere străzi - în localitatea Blăjenii de Jos - 0,05 km		
	Refacere rețele de canalizare, alimentare cu apă - în localitatea Blăjenii de Jos - 0,012 km		
22	Refacere punți pietonale - în localitatea Teaca – 2 buc	Comuna Teaca	1.710
	Refacere poduri - în localitatea Teaca – 4 buc		
	Refacere străzi - în localitatea Teaca – 0,05 km		
23	Refacere podețe - în localitatea Telciu – 1 buc	Comuna Telciu	305
	Refacere drum agricol - în localitatea Telciu – 1,2 km		
	Refacere canale desecare - în localitatea Telciu – 0,3 km		
	Refacere drum agricol - în localitatea Telcișor – 3 km		
	Refacere drumuri forestiere - în localitatea Telcișor – 8,14 km		
	Refacere albie pârâu - în localitatea Telcișor – 0,08 km		
	Refacere podețe - în localitatea Bichigiu – 9 buc		
	Refacere drum comunal DC 1 - în localitatea Bichigiu – 1,15 km		
	Refacere străzi - în localitatea Bichigiu – 0,4 km		
24	Refacere drum comunal - în localitățile Tureac și Mureșenii Bârgăului – 0,5 km	Comuna Tiha Bârgăului	29
	Refacere drum forestier - în localitatea Tiha Bârgăului – 0,8 km		
	Refacere drum vicinal în localitatea Tiha Bârgăului - 0,7 km		
25	Refacere drum comunal Rodna-Valea Vinului (km 2+00, pe o suprafață de 800 mp), localitatea Valea Vinului	Comuna Rodna	600
	Refacere drum comunal Rodna-Valea Vinului (km 1+900, pe o suprafață de 400 mp), localitatea Valea Vinului		
26	Refacere drum vicinal (Valea lui Toader) în localitatea Mița - 0,15 km	Comuna Bistrița Bârgăului	110
	Refacere albie curs apă - Valea Slătinița - în localitatea Mița - 0,1 km		
	Refacere podețe în localitatea Mița - 1 buc		
	Refacere drum vicinal (Blidăreasa de Jos) în localitatea Bistrița Bârgăului - 0,03 km		
	Refacere punte pietonală (Sălăgean) în localitatea Bistrița Bârgăului - 1 buc		
	Refacere pod în localitatea Bistrița Bârgăului - 1 buc		
	Refacere podețe în localitatea Bistrița Bârgăului - 2 buc		
	Refacere drum forestier (Blidăreasa) în localitatea Bistrița Bârgăului - 0,03 km		
27	Refacere drum comunal (La Băiețan) în localitatea Dumitrița - 2 km	Comuna Dumitrița	163
	Refacere podeț în localitatea Dumitrița - 1 buc		
	Refacere șanțuri în localitatea Dumitrița - 1,5 km		
	Refacere drum agricol în localitatea Dumitrița - 1,5 km		
	Refacere podeț în localitatea Budacu de Sus - 1 buc		
	Refacere drum agricol în localitatea Budacu de Sus - 2 km		
	Refacere șanțuri în localitatea Ragla - 1,5 km		
	Refacere podețe în localitatea Ragla - 2 buc		
	Refacere drum agricol în localitatea Ragla - 2,5 km		
28	Refacere drum agricol (spre Slatini) - 0,5 km - în localitatea Albeștii Bistriței	Comuna Galații Bistriței	3
29	Refacere strada Dealul Negru din localitatea Cușma - 1 km	Comuna Livezile	30
30	Refacere Școala gimnazială Miceștii de Câmpie - 1 buc	Comuna Miceștii de Câmpie	200
31	Refacere străzi - 0,5 km, în localitatea Mititei	Comuna Nimigea	5

	Refacere străzi - 1 km, în localitatea Florești		
32	Refacere drum vicinal - 3 km, în localitatea Nușeni	Comuna Nușeni	6
	Refacere drum agricol - 2 km, în localitatea Nușeni		
33	Refacere podețe - 6 buc, în localitatea Rebra (în zona DJ 172B)	Comuna Rebra	240
	Refacere podețe - 6 buc - în localitatea Rebra		
	Refacere drum comunal 2E (drumul Lacului) - 3,5 km - în localitatea Rebra		
34	Refacere străzi (Valea Hagi, Ceița, Dumbravă) - 2,5 km - în localitatea Spermezeu	Comuna Spermezeu	270
	Refacere strada Șesuri - 1 km - în localitatea Șesuri Spermezeu-Vale		
	Refacere drum agricol - 5 km - în localitatea Dobricel		
	Refacere străzi (La Vale, Purcăreț) - 0,6 km - în localitatea Dobricel		
35	Refacere podeț beton, pe drum lateral (în zona drumului județean DJ 172) - 1 buc, în localitatea Zagra	Comuna Zagra	3
4)	Județul Caraș-Severin Total, din care:		9.029
1	Refacere 500 m.p. învelitoare acoperiș Hangar al Unității Speciale de Aviație Caransebeș (Municipiul Caransebeș)	Consiliul Județean Caraș-Severin	6.078
	Refacere structură rutieră, drumul județean DJ 573A, avariat, limită UAT Ciuchici - 0,5 km spre Rusova Nouă (comuna Berliște)		
	Refacere structură rutieră 1,2 km drumul județean DJ 573A avariat, între Milcoveni și lam la intersecția cu calea ferată (0,6 km înainte și 0,6 km după calea ferată) (comuna Berliște)		
	Refacere structură rutieră, drumul județean DJ 573A, avariat, 1 km de la ieșirea din Nicolinț (UAT Ciuchici) până la limita teritorială a UAT Berliște (comuna Ciuchici)		
	Refacere structură rutieră, drumul județean DJ 571C, avariat, 3,5 km de la intersecția cu DJ 571 până la intrare în localitatea Petrilova (comuna Ciuchici)		
	Refacere structură rutieră drumul județean DJ 571C, avariat 3 km de la pod intrare în Petrilova până la limita cu UAT Naidăș (comuna Ciuchici)		
	Refacere pod pe DJ 571C la intrarea în Petrilova, avariat (comuna Ciuchici)		
	Refacere 0,02 km zid sprijin avariat, str. Ciclovei, pe DJ 571 C (pe raza Orașului Oravița)		
	Refacere corp drum avariat prin spălare pe o lungime cumulată de 1 km pe DJ 571 (Sat Știnăpari limita UAT Sasca Montană spre Știnăpari-Cărbunari, comuna Cărbunari)		
	Decolmatare rigolă pe 0,600 km pe DJ 571 (sat Știnăpari, limita UAT Sasca Montană spre Știnăpari-Cărbunari)		
	Refacere covor asfaltic pe o lungime de 0,7 km pe DJ 571 – deteriorare covor asfaltic pe 0,4 km (25,920 mii lei) și spălare corp drum pe 0,3 km (3,8 mii lei) (sat Cărbunari, limita Știnăpari – Cărbunari, comuna Cărbunari)		
	Refacere covor asfaltic pe 1,2 km pe DJ 571 (sat Macoviște, ieșire din sat Ciuchici spre Macoviște, comuna Ciuchici)		
	Decolmatare rigole pe 4 km pe DJ 571 (sat Macoviște, ieșire din sat Ciuchici spre Macoviște, comuna Ciuchici)		
	Decolmatare Pod pe DJ 571 (sat Macoviște – Zona Lunca-Macoviște, comuna Ciuchici)		
	Refacere covor asfaltic pe o lungime de 0,1 km pe DJ 571 C (sat Petrilova, intersecție DJ 571 spre Petrilova, comuna Ciuchici)		
	Refacere corp drum spălat pe o lungime cumulată de 3,0 km pe DJ 571 Macoviște-Știnăpari (sat Sasca Montană)		
	Decolmatare rigole pe 0,2 km pe DJ 571 Macoviște-Știnăpari (sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană)		
	Refacere pod pe DJ 571, subspălare culee – intrare in sat Sasca Montană (sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană)		

	Refacere corp drum spălat pe o lungime cumulată de 2,0 km pe DJ 571 C, limita Petriloa – intersecție 571 – Potoc (sat Potoc, comuna Sasca Montană) Decolmatare rigole pe 4 km, din care: 2 km pe DJ 571 C – limita Petriloa – intersecție 571 – Potoc (27 mii lei) și 2 km pe DJ 571 K intersecție 571 C – Potoc – Podul Bei (27 mii lei) (sat Potoc, comuna Sasca Montană) Decolmatare corp drum DJ 571 de la km 5+800 – km 5+950 pe o lungime de 0,15 km (orașul Moldova Nouă) Refacere pod pe DJ 571 C, intrare DN în satul Naidăș (comuna Naidăș) Refacere 12,16 km DJ 571 B Șopotu Nou – Cărbunari deteriorat corp drum (comuna Șopotu Nou) * Refacere corp drum avariat pe o lungime de 7,0 km pe DJ 585, Ramna – Valeapai, spălare cale de rulare (comuna Ramna) ** Refacere 0,2 km DJ 608 A, distrus taluz drum din care: 0,05 km în dreptul captării de apă (5 mii lei), 0,1 km în zona galeriei ACH (10 mii lei), 0,05 km în zona Telescaun Muntele Mic (5 mii lei) (comuna Turnu Ruieni) Refacere 0,04 km zid de sprijin distrus pe DJ 608A, din care: 0,02 km zid de sprijin din anrocamente amonte sat Borlova în zona Prislop (7 mii lei), 0,02 km zid de sprijin din gabioane amonte sat Borlova în zona galeriei ACH (42 mii lei) (comuna Turnu Ruieni) Refacere corp drum avariat pe o lungime de 0,04 km pe DJ 608 A, în zona Telescaun Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni) Refacere pod pe DJ 680 A, sat Căvăran peste pâraul Vălișor (comuna Constantin Daicoviciu) Refacere pod pe DJ 680 A, sat Peștere, ieșire din localitatea Peștere (comuna Constantin Daicoviciu) Refacere podeț DJ 680A, între sat Tincova – UAT Sacu și sat Căvăran – UAT Constantin Daicoviciu, distrus la surparea malului (comuna Sacu) Refacere corp drum pe o lungime de 0,534 km pe DJ 683 afectat prin spălare și deteriorare covor asfaltic, de la ieșirea din localitatea Măru și până la intrarea în localitatea Poiana Mărului (comuna Zăvoi)		
2	Refacere zid de sprijin, 12 m lungime, 8 m înălțime, 1,30 m grosime la bază, 0,5 m grosime coronament, la imobilul nr. 4 pe str. Rândul 2 Refacere dig pârau (zid sprijin cale de acces stradă), 23 m lungime, 4,5 m înălțime și 0,5 m grosime. în dreptul imobilelor nr. 23, 24, 25 pe str. Golului	Municipiul Reșița	19
3	Refacere zid de sprijin din beton, str. Ciclovei, deținător Orașul Oravița, prăbușit cu antrenarea terenului pe o porțiune de 16 m lungime, 0,5 m grosime și 2,5 m înălțime Refacere punte pietonală căzută, str. Mihai Viteazu/str. Nucilor, deținător Orașul Oravița	Orașul Oravița	65
4	Decolmatare pod pe o lungime de 0,006 km, de la ieșirea din Moldova Nouă spre Padina Matei Decolmatare DC 49 pe o lungime de 0,2 km	Orașul Moldova Nouă	2
5	Refacere pod avariat Cartier Cireșa peste râul Bistra	Orașul Oțelu Roșu	216
6	Refacere 0,05 km Drum Agricol Valea Poienii, afectat prin spălare corp drum, Sat Feneș Refacere 0,02 km zid sprijin din gabioane distrus, Sat Feneș Refacere consolidări de mal pe 0,03 km, din care: subspălare zid de sprijin pe 0,01 km (2 mii lei) și destabilizare zid sprijin din gabioane pe 0,02 km (1,3 mii lei), Sat Sat-Bătrân Refacere eroziuni de mal pe 0,07 km, din care: 0,02 km surpare mal pâraul Armeniș (4,2 mii lei) și 0,05 km surpare mal pâraul Armeniș DC 22 (42 mii lei), Sat Sat-Bătrân	Comuna Armeniș	79

7	Reabilitare rețea alimentare cu apă, din care: terasament deteriorat pe o lungime cumulată de 0,075 km (9,96 mii lei), cămin vane deteriorat pe 0,005 km (2,260 mii lei), zid de sprijin distrus pe o lungime de 0,04 km (3,934 mii lei), conductă de alimentare cu apă cu diametru nominal DN 260, deteriorată și spartă pe 0,07 km (6,65 mii lei) Sat Berzasca	Comuna Berzasca	30
	Reabilitare rețea de canalizare, din care: conductă de canalizare diametru nominal DN 315, deteriorată și spartă pe 0,03 km (5,25 mii lei) și decolmatare aluviuni (2,7 mii lei), Sat Berzasca		
8	Reabilitare stație de epurare, din care: zid de protecție din gabioane distrus pe 0,015 km (21 mii lei) și conductă de canalizare distrusă pe 0,015 km (1,6 mii lei) Sat Bolvașnița	Comuna Bolvașnița	22
9	Refacere 0,05 km eroziune mal pârâu Valea Mare, Sat Poiana	Comuna Buchin	3
	Decolmatare 1,5 km rigole pe DC 13, Sat Poiana		
10	Refacere eroziune mal 0,1 km (surpare și erodare mal din balast) Sat Petroșnița	Comuna Bucoșnița	12
	Consolidări de mal pe 0,01 km (destabilizare zid de sprijin din gabioane), Sat Petroșnița		
11	Refacere prag de dirijare distrus pe 0,02 km, Sat Carașova	Comuna Carașova	70
	Refacere 2 punți, din care 1 avariata pe 0,02 km (4,5 mii lei) și 1 distrusă pe 0,02 km (45 mii lei), Sat Carașova		
	Refacere zid de sprijin pe DC 76 avariata pe 0,01 km, Sat Nermed		
12	Refacere zid de sprijin avariata pe 0,02 km, Sat Ilidia, str. Sub Dos în dreptul casei cu nr.299	Comuna Ciclova Română	35
	Refacere punte pietonală distrusă pe 0,022 km, str. Axinte Caragea în dreptul casei cu nr.262, Sat Ciclova Română		
13	Refacere drum comunal, fără număr, Măceșu pe 0,015 km	Comuna Glimboca	33
	Refacere 0,172 km drumuri agricole, din care: 0,06 km drum agricol Măceșu (9 mii lei), 0,012 km drum agricol Măceșu – Pod centura (2,25 mii lei), 0,1 km drum agricol zona Baia – podeț de trecere (21,41 mii lei)		
14	Reabilitare 0,05 km rețea canalizare (rupere conductă), Sat Goruia	Comuna Goruia	6
	Reabilitare sistem de captare apă (bazin captare din beton avariata), Sat Goruia		
15	Refacere 0,075 km ziduri de sprijin, din care: 0,03 km zid sprijin mal stâng pod pârâu Lăpușnic (4,32 mii lei), 0,03 km zid sprijin mal stâng și drept laz Hasca (2,025 mii lei), 0,015 km zid apărare mal stâng laz Cosari (0,6075 mii lei), Sat Lăpușnicu Mare.	Comuna Lăpușnicu Mare	6
16	Refacere 0,016 km DC 1, zona Pârâului Mânzu, Sat Marga	Comuna Marga	96
	Refacere 0,02 km zid sprijin din gabioane la str. Grunece, Sat Marga		
	Refacere podeț acces din tuburi de beton peste pârâul Mărguța, Sat Marga		
17	Refacere pod pe str. Zbăg în dreptul casei cu nr.411, Sat Naidăș	Comuna Năidaș	1.000
18	Refacere 1 km drum de legătură, sat Tincova	Comuna Sacu	24
	Refacere 0,05 km strada Valea Radului, Sat Tincova		
	Refacere 0,015 km zid de sprijin avariata pârâul Valea Mare, Sat Tincova		
19	Refacere 0,92 km străzi în localitate (spălare corp drum), Sat Sasca Montană	Comuna Sasca Montană	95
	Refacere 0,2 km zid sprijin – avariata (dislocare piatră) – Biserica Catolică, Sat Sasca Montană		
	Decolmatare 0,5 km rigole străzi în zona mai multor imobile, Sat Sasca Montană		
	Refacere 0,345 km străzi în localitate (spălare corp drum), Sat Sasca Română		
	Decolmatare 0,425 km rigole în localitate, Sat Sasca Română		
	Refacere 0,35 km str. Cimitirului (spălare corp drum), Sat Bogodinț		
	Decolmatare 0,300 km rigole str. Cimitirului, Sat Bogodinț		
	Refacere 0,345 km străzi în localitate (spălare corp drum), Sat Slatina Nera		

	Decolmatare 0,400 km rigole străzi în localitate, Sat Slatina Nera		
	Reabilitare 0,05 km zid sprijin, dislocat, Valea Râului casele nr. 7 – 13, Sat Slatina Nera		
	Refacere podeț din beton Valea Slatinii (subspălare culee), Sat Slatina Nera		
	Decolmatare 1,1 km rigole pe străzi în localitate (casa nr. 1 - casa nr. 315), Sat Potoc		
	Refacere 0,8 km corp drum agricol (DE Subcetate), Sat Potoc		
20	Refacere 0,01 km eroziune de mal Vadul Băanii și re poziționare 8 parapeteți, Sat Ilova	Comuna Slatina Timiș	1
21	Refacere 10,53 km DC, drumuri comunale, din care: 0,03 km DC 136 Valea Răchitei – Ravensca (4,17 mii lei), 10,5 km DC 45 Bârz – Ravensca (210 mii lei)	Comuna Șopotu Nou	345
	Refacere 3,5 km drum de legătură neclasificat Ravensca – Valea Liubcova, în continuarea drumului comunal DC 45		
22	Refacere 0,03 km zid de sprijin din gabioane în zona Bisericii Penticostale, mal stâng, Sat Borlova	Comuna Turnu Ruieni	116
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă (distruse 5 gabioane și colmatat denisipatorul), Sat Borlova		
	Refacere 2,2 km DC 12 Cicleni – Dalci, avariat corp drum, Sat Cicleni		
	Refacere pod peste pâraul Slatina (distrusă rampa de acces pe 0,01 km), Sat Turnu Ruieni		
23	Refacere 6 km drum agricol, din care: 5 km drum agricol „Pe Vale” (562,5 mii lei), 1 km drum agricol „Valea Slatinei” (112,5 mii lei)	Comuna Zăvoi	675
24	Refacere podeț avariat, Vâna Valea Stefii Gârcu (avariat pe o lungime între 0,04 – 0,06 km), Sat Zorlențu Mare	Comuna Zorlențu Mare	1
5)	Județul Galați Total, din care:		5.245
1	Refacere DJ 252G com. Țepu km 8+500 -8+850, șanțuri beton, podețe acces proprietăți pe o lungime de 0,35 km	Consiliul Județean Galați	236
	Refacere DJ 252G com. Țepu km 7+000- 7+300, suprastructura drum strat balast afectată pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere DJ 241G com. Țepu zona alunecare, șanțuri de beton pe o lungime de 0,18 km		
	Refacere DJ 241G com. Țepu, Parc OMV spre Brăhășești, suprastructură drum afectată pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere DJ 251B com. Bălășești, zona intravilan și extravilan CAP - pod intrare Ciureștii Noi, șanț de pământ complet colmatat pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere DJ 242A com. Cavadinești, suprastructură drum afectată pe o lungime de 0,18 km		
	Refacere podeț tip ochelar (2xDN800) DJ 254C comuna Bălăbănești, distrus pe o porțiune de 2 m pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers din DN 24D către Adam		
2	Refacere DS 20, sat Umbrărești – afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km	Orașul Târgu Bujor	80
	Refacere DS 22, sat Umbrărești - afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,13 km		
	Refacere DS 321, sat Umbrărești – afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere DS 1, sat Umbrărești – afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,04 km		
	Refacere DS 2, sat Umbrărești - afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,04 km		
	Refacere strada Bujorilor Oraș Tg. Bujor - afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,04 km		
	Refacere strada Costache Gigi sat Moscu - afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,15 km		

	Refacere strada Cristii Maftiei, sat Moscu afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,12 km		
	Refacere strada Tătaru sat Moscu, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,14 km		
	Refacere strada Urcare Jiru Moscu, sat Moscu, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,07 km		
3	Refacere strada Culturii, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km	Orașul Berești	250
	Refacere strada Plugului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Codrului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Zefirului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Recoltei, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Salcâmului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Crângului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Bazanului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Horincei afectată suprastructură drum pe o lungime de 1 km		
	Refacere strada Primăverii, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Muncitorului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Livezilor, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Albinelor, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Izvorului afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere strada Duzilor, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Viilor afectată suprastructură drum pe o lungime de 1,2 km		
	Refacere strada Lt. Anton Cornita, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Liliacului afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere strada Secerii afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8km		
	Refacere strada Muncii afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8km		
	Refacere strada Crinului afectată suprastructură drum pe o lungime de 1 km		
	Refacere strada Voineștilor afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere strada Valea Chinejii afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,006 km		
4	Refacere strada Biserica Veche sat Lungești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,45 km	Comuna Bălăbănești	198
	Refacere strada Melodiei sat Lungești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4km		
	Refacere strada Lungă sat Lungești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2km		
	Refacere strada Ceaina sat Bălăbănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,25km		
	Refacere strada Basarabiei sat Bursucani, afectată suprastructură drum pe o		

	lungime de 0,2km		
5	Refacere strada Dispensar: Bârnaz V. - Scutaru N., sat Bălăsești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km	Comuna Bălăsești	168
	Refacere strada Călin Costel - Hohotă N. - Ivan sat Bălăsești terasamente surpate pe o lungime de 0,25 km		
	Refacere strada Chirica Cornel sat Bălăsești, șanț pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Brătuleanu Iulian sat Bălăsești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Scutaru G. - Cantaragiu Constantin, sat Bălăsești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere Drum Comunal 9 Mai - Toniță Didina sat Ciureștii Vechi, șanț beton pe o lungime de 0,02 km		
	Refacere pod Coreea, afectată suprastructură și infrastructură podului		
6	Refacere DS 819, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,35 km	Comuna Băneasa	238
	Refacere strada de la Andrei Maria – Slatan, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,12 km		
	Refacere DS 847, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere DS 801, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere DS 844, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere DS 852, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere DS 817, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere DS 822 afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere DS 807, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere DS 199, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere DS 190, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere DS 288, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,025km		
	Refacere DS 235, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere DS 325, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1km		
	Refacere strada Ursache – Stanciu, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,12 km		
	Refacere strada Ursache – Galateanu, sat Roșcani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,25 km		
	Refacere podeț DC 11 Feraru Vasile, afectată infrastructură și suprastructură podeț		
	Refacere Punte Gară, afectată infrastructură și suprastructură punte		
7	Refacere străzi sat Aldești, afectate suprastructură drumuri pe o lungime de 1 km	Comuna Berești-Meria	160
	Refacere străzi sat Șipote, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere străzi sat Săseni, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,8 km		
	Refacere străzi sat Prodănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere străzi sat Berești-Meria, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere străzi sat Slivna, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1,2 km		
8	Refacere DC 74, afectată infrastructură și suprastructură drum pe o lungime	Comuna	203

	de 0,05 km	Buciumeni	
	Refacere străzi sat Vizurești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1,7 km		
	Refacere străzi sat Tecucelu Sec, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1,3 km		
	Refacere străzi sat Buciumeni, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,7 km		
9	Refacere drum local Cavadinești, Căprioare - Fam. Onțeluș , afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,25 km	Comuna Cavadinești	1.500
	Refacere drumuri locale Cavadinești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 10,5 km		
	Refacere drumuri locale Gănești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 7 km		
	Refacere drumuri locale Comănești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 2 km		
	Refacere drumuri locale Vădeni, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 5,5 km		
	Refacere podeț P2 cu aripi pe DC 8, sat Vădeni, afectată infrastructură și suprastructură podeț		
	Refacere podeț familia Stafie și familia Dabija, sat Gănești afectată infrastructură și suprastructură podeț		
10	Refacere strada Scolii, sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4 km	Comuna Cerțești	98
	Refacere strada Lalelelor sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere strada Crinului sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,37 km		
	Refacere strada Visinilor sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Ulmului sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Chelmu E. sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Pasol - Vasian, sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Bulimar Paila, sat Cârломănești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,25 km		
	Refacere strada Cotoranu – DJ 251 B, sat Cotoroaia, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,35 km		
	Refacere strada Cazacu – Negrici, sat Cotoroaia, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere strada Biserica – Ciovabu I, sat Cotoroaia, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,25 km		
	Refacere strada Cvarlal Dobrogea, sat Cotoroaia, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere strada Carja – Zaclau, sat Cotoroaia, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Mocanu C – Munteanu Costică, sat Cerțești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Jireghe V – Chiroi, sat Cerțești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Vrinceanu Ghita - Rusu D., sat Cerțești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Chicos I – pod Chirca, sat Cerțești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		

11	Refacere străzi sat Corod, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1,5 km	Comuna Corod	420
	Refacere străzi sat Blânzi, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,75 km		
	Refacere străzi sat Brătulești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,7 km,		
	Refacere străzi sat Cărăpcești, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1,5 km		
	Refacere pod Marițoiu, spălare umpluturi pământ picior pod		
	Refacere pod Butunoiu, sat Cărăpcești, placă pod ruptă și dislocare		
	Refacere Cabinet medical sat Blânzi		
12	Refacere DC 103, sat Ghinghești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,35 km	Comuna Drăgușeni	207
	Refacere drum porțiune Școală - proprietate Croitoru E. sat Adam, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,35 km		
	Refacere porțiune drum, proprietate Ciorăță Gina - intrare în sat Adam, sat Știețești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,65 km		
	Refacere porțiune drum, proprietate Lazăr - proprietate Mogorogea Geta, sat Știețești afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere porțiune drum, proprietate Zavati S. - Glăvan G., sat Fundeanu, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere porțiune drum din DJ 251J "Bornoaga" - proprietate Lefter A. sat Fundeanu, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere porțiune drum din DJ 251J de la proprietate Andrei Săndel - proprietate Bratuleanu Titel sat Fundeanu afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere porțiune drum din DJ 251J de la proprietate Cimpoaie G. - proprietate Toderaș C. sat Fundeanu, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere porțiune drum proprietate Dumitru M. - proprietate Baniță I. sat Căuiești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere podeț DC 103 intrare Ghinghești din DN 24D, afectată suprastructura si infrastructura podeț		
13	Refacere strada Pavel V. - Istrate I. sat Stoicani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km	Comuna Foltești	137
	Refacere DC 30 sat Foltești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 1,15 km		
	Refacere strada Cerbu Ion - DJ 242, sat Foltești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,13 km		
	Refacere strada Secția Mecanizare, sat Foltești, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
14	Refacere DS 180 sat Tămăoani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,15 km	Comuna Frumușița	114
	Refacere DS 87 sat Tămăoani, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km		
15	Refacere strada Popiu Neculai, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km	Comuna Jorăști	46
	Refacere strada Palade Gheorghe, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada Palade Gigi, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada La Oaie, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1km		
	Refacere strada Moisă Dinu, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o		

	lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Cojocaru Vasile, sat Jorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere Podeș situat pe strada Berescu Gicu, sat Zărnești, infrastructură și suprastructură podeș		
16	Refacere pod Chirila , pârau Corozel , afectată structura podului	Comuna Matca	59
	Refacere pod Boroda, pârau Corozel, afectată structura podului		
17	Refacere străzi sat Ungureni, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 4 km	Comuna Munteni	400
	Refacere străzi sat Munteni, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 1 km		
18	Refacere strada Valea Moșului, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,3 km	Comuna Negrileşti	90
	Refacere DC 83, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,07 km		
19	Refacere DS Fântâni si DS Cantonului, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 2 km	Comuna Poiana	4
20	Refacere drum de interes local, sat Ciorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 0,8 km	Comuna Priponești	132
	Refacere drum de interes local, sat Ciorăști, afectată suprastructură drumuri pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere drum de interes local, sat Ciorăști, afectată suprastructură drum pe o lungime de 1 km		
	Refacere DC 90, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 2 km		
21	Refacere strada Valea Luncii, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,3 km	Comuna Rădești	164
	Refacere drumul Lețicăii, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,5 km		
	Refacere drumul Valea Oancea, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 1,3 km		
	Refacere strada Moiseștilor, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Valea Mielu, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,6 km		
22	Refacere strada Apusului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km	Comuna Smulți	62
	Refacere strada Dacia, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Gerului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Laminoriștilor, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada Griviței, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada de la Totolici - Tihau ,afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Cerna, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada Gorunului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Frunzei, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Ionel Giclau, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		

	Refacere strada Speranței, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Mioriței, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada Bistrița, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,08 km		
	Refacere strada Nucului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km		
23	Refacere drum acces stație pompe Gospodărie Apă, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km	Comuna Suceveni	2
24	Refacere strada Toporașului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km	Comuna Tulucești	18
	Refacere strada Salcâmului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,5 km		
25	Refacere drum sătesc varianta ocolitoare Țepu-Țepu de Sus, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 1 km	Comuna Țepu	52
	Refacere pod pârau Ipotești, afectată structură pod		
26	Refacere strada Ion Voinescu, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km	Comuna Valea Mărului	207
	Refacere strada Elena Ghica, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada Ionica Gheroghe, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,35 km		
	Refacere strada Sebastian Balif, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada George Cojocaru, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Busuioc Gheorghe, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Enache Stegarescu, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,4 km		
	Refacere strada Alecu Botezatu, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Garoafelor, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Lalelelor, sat Mândrești, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Grigorita Stefanache, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada Lili Genes, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Dimitrie Doca, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,25 km		
	Refacere strada Eremia Toma, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,025 km		
	Refacere strada Erou Nicu Munteanu, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada Gerului, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Crinului, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Sinaia, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada A . W Gerhard, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		

	Refacere strada A. V. Suvorum, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Speranta Bulboaca, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,3 km		
	Refacere strada Liliacului, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Iosif Gafton, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,15 km		
	Refacere strada Dumbrava Roșie, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,05 km		
	Refacere strada Primar Gh. Buhoci, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,2 km		
	Refacere strada Vasile Branzei, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
	Refacere strada Ecaterina Teodoroiu, sat Valea Mărului, afectată suprastructură drum și acostament pe o lungime de 0,1 km		
6)	Județul Harghita Total, din care:		1.055
1	Consolidare și refacere DC 34 - 0,05 km	Comuna Dealu	600
2	Consolidare clădire și refacere acoperiș Remiza PSI din satul Păuleni, comuna Lupeni	Comuna Lupeni	350
3	Refacere acostament și carosabil drum de exploatare „Terelo”	Comuna Mădăraș	105
7)	Județul Hunedoara Total, din care:		15.542
1	Refacerea drumului județean DJ 706 în comuna Baia de Criș	Consiliul Județean Hunedoara	5.331
	Refacerea drumului județean DJ 668A în comuna Boșorod		
	Refacerea unui pod pe drumul județean DJ 742A în comuna Buceș		
	Refacerea drumului județean DJ 761 în comuna Certeju de Sus		
	Refacerea drumului județean DJ 761A și a unui podeț în comuna Certeju de Sus		
	Refacerea drumului județean DJ 761B în comuna Certeju de Sus		
	Refacerea drumului județean DJ 680B în comuna Lăpugiu de Jos		
	Refacerea drumului județean DJ 687F în comuna Lelese		
	Refacerea drumului județean DJ 706B în comuna Luncoiu de Jos		
	Refacerea drumului județean DJ 763B în comuna Luncoiu de Jos		
	Refacerea drumului județean DJ 705A și a unui podeț în comuna Orăștioara de Sus		
	Refacerea drumului județean DJ 687D în comuna Toplița		
	Refacerea drumului județean DJ 707 în comuna Vața de Jos		
	Refacerea drumului județean DJ 666 și a 2 podețe în municipiul Vulcan		
	Refacerea drumului județean DJ 706 în comuna Vorța		
	Refacerea drumului județean DJ 706B în comuna Vorța		
	Refacerea drumului județean DJ 706 în comuna Baia de Criș		
	Refacerea drumului județean DJ 705D în orașul Geoagiu		
	Refacerea drumului județean DJ 687G și a unui podeț în comuna Densuș		
	Refacerea drumului județean DJ 687C și a unui pod în comuna Răchitova		
2	Refacerea conductei de canalizare și a stației de pompare canalizare în localitatea Căstău, comuna Beriu	Comuna Beriu	57
	Refacerea unei străzi în localitatea Căstău, comuna Beriu		
3	Refacerea drumului comunal DC 161 în localitatea Zam, comuna Zam	Comuna Zam	316
	Refacerea unei străzi în localitatea Zam, comuna Zam		
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Tămășești, comuna Zam		

	Refacerea a 2 străzi în localitatea Cerbia, comuna Zam		
	Refacerea drumului comunal DC 164 în localitatea Pogănești, comuna Zam		
4	Refacerea unui pod în localitatea Mihăileni, comuna Buceș	Comuna Buceș	270
	Refacerea unui pod în localitatea Grohoțele, comuna Buceș		
5	Refacerea drumului forestier DF 022 în localitatea Runcu Mare, comuna Lelese	Comuna Lelese	79
6	Refacerea unui pod în localitatea Lăpugiu de Jos, comuna Lăpugiu de Jos	Comuna Lăpugiu de Jos	200
7	Refacerea a 2 podețe în localitatea Săliștioara, comuna Vălișoara	Comuna Vălișoara	235
	Refacerea drumului comunal DC 20 și a unui podeț în localitatea Stoieneasa, comuna Vălișoara		
8	Refacerea a 2 drumuri vicinale în localitatea Certeju de Jos, comuna Vorța	Comuna Vorța	640
	Refacerea unei străzi în localitatea Certeju de Jos, comuna Vorța		
	Refacerea drumului comunal DC 152 în localitatea Certeju de Jos, comuna Vorța		
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Coaja, comuna Vorța		
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Visca, comuna Vorța		
	Refacerea unui drum vicinal și un podeț în localitatea Luncșoara, comuna Vorța		
9	Refacerea drumului comunal DC 170 în localitatea Țebea, comuna Baia de Criș	Comuna Baia de Criș	30
	Refacerea unei punți pietonale în localitatea Rișca, comuna Baia de Criș		
	Refacerea a 2 drumuri vicinale în localitatea Țebea, comuna Baia de Criș		
10	Refacerea drumului comunal DC 58B, în localitatea Costești, comuna Orăștioara de Sus	Comuna Orăștioara de Sus	137
	Refacerea unui pod în localitatea Costești, comuna Orăștioara de Sus		
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Costești, comuna Orăștioara de Sus		
11	Refacerea a 3 străzi în localitatea Căzănești, comuna Vața de Jos	Comuna Vața de Jos	164
12	Refacerea unei străzi în localitatea Petroșani, municipiul Petroșani	Municipiul Petroșani	26
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Petroșani, municipiul Petroșani		
	Refacerea a 2 podețe în localitatea Petroșani, municipiul Petroșani		
13	Refacerea drumului auto forestier DAF Jigoroșița în localitatea Petros, comuna Baru	Comuna Baru	708
	Refacerea drumului comunal DC 70A, în localitatea Petros, comuna Baru		
	Refacerea a 4 podețe în localitatea Petros, comuna Baru		
	Refacerea unui pod în localitatea Baru, comuna Baru		
	Refacerea unui pod în localitatea Livadia, comuna Baru		
	Refacerea unui podeț în localitatea Livadia, comuna Baru		
14	Refacerea drumului comunal DC 57C în localitatea Cioclovina, comuna Boșorod	Comuna Boșorod	51
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Alun, comuna Boșorod		
15	Refacerea drumului comunal DC 27D în localitatea Nojag, comuna Certeju de Sus	Comuna Certeju de Sus	150
	Refacerea a 2 podețe în localitatea Nojag, comuna Certeju de Sus		
	Refacerea a 2 podețe în localitatea Vărmaga, comuna Certeju de Sus		
16	Refacerea drumului comunal DC 147 și a 2 podețe în localitatea Boz, comuna Brănișca	Comuna Brănișca	328
	Refacerea drumului comunal DC 147A în localitatea Bărăștii Iliei, comuna Brănișca		
	Refacerea drumului comunal DC 147 și a unui podeț în localitatea Furcșoara, comuna Brănișca		

17	Refacerea a 5 străzi și a 2 podețe în localitatea Paroșeni, municipiul Vulcan	Municipiul Vulcan	332
	Refacerea a 2 străzi în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan		
	Refacerea a 2 poduri în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan		
	Refacerea a 2 punți pietonale în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan		
18	Refacerea a 33 străzi în municipiul Lupeni	Municipiul Lupeni	5.053
	Refacerea unui pod în municipiul Lupeni		
	Refacerea a 8 podețe în municipiul Lupeni		
19	Refacerea drumului comunal DC 93 și a unui podeț în localitatea Ștei, comuna Densuș	Comuna Densuș	350
	Refacerea drumului auto forestier DAF Fierului și a 5 podețe în localitatea Ștei, comuna Densuș		
20	Refacerea drumului comunal DC 32 în localitatea Homorod, orașul Geoagiu	Orașul Geoagiu	166
	Refacerea a 3 străzi în localitatea Bozeș, orașul Geoagiu		
21	Refacerea unui drum vicinal și a unui podeț în localitatea Merișor, comuna Bănița	Comuna Bănița	134
	Refacerea unui drum vicinal în localitatea Crivadia, comuna Bănița		
22	Refacerea a 4 străzi în localitatea Brad, municipiul Brad	Municipiul Brad	357
	Refacerea drumului comunal DC 170B în localitatea Mesteacăn, municipiul Brad		
	Refacerea drumului comunal DC 16 în localitatea Ruda Brad, municipiul Brad		
	Refacerea a 3 drumuri vicinale în localitatea Mesteacăn, municipiul Brad		
23	Refacerea a 7 străzi în localitatea Uricani, orașul Uricani	Orașul Uricani	428
8)	Județul Iași Total, din care:		7.368
1	Refacere DJ 282E pe o lungime de 1 km, localitatea Poiana de Sus, comuna Țibana	Consiliul Județean Iași	630
	Refacere DJ 282E pe o lungime de 0,8 km, localitatea Runcu, comuna Țibana		
	Refacere 2 poduri, localitatea Domnița		
	Refacere pod, localitatea Țibana		
	Refacere DJ 280, comuna Dagâța, loc. Dagâța - 0,200 km		
	Refacere DJ 280, comuna Dagâța, loc. Piscul Rusului - 0,200 km		
	Refacere DJ 282E, comuna Mădârjac, loc. Bojila - 2,00 km		
	Refacere DJ 282E, comuna Mădârjac, loc. Mădârjac - 1,20 km		
	Refacere 1 podeț, comuna Dagâța, loc. Piscul Rusului		
	Refacere 3 podețe, comuna Mădârjac, loc. Mădârjac		
2	Refacere DC - 1,977 km, localitatea Bogdănești	Comuna Horlești	283
	Refacere DC - 2,107 km, localitatea Horlești		
	Refacere pod, localitatea Horlești		
	Refacere 3 podețe, localitatea Horlești		
3	Refacere DC - 0,6 km, localitatea Moara Ciornei	Comuna Țibana	34
	Refacere DC - 0,1 km, localitatea Oproaia		
	Refacere DC - 1 km, localitatea Vadu Veji		
4	Refacere DC - 1,658 km, localitatea Lungani	Comuna Voinești	1.418
	Refacere 2 poduri localitatea Lungani		
	Refacere 32 podețe, localitatea Lungani		
	Refacere DC - 2,546 km, localitatea Voinești		
	Refacere pod, localitatea Voinești		
	Refacere 26 podețe, localitatea Voinești		
5	Refacere DS, loc. Balș - 0,200 km	Comuna Balș	93
	Refacere DS, loc. Balș - 0,300 km		

	Refacere DS, loc. Boureni - 0,200 km		
	Refacere DS, loc. Boureni - 0,200 km		
	Refacere DS, loc. Boureni - 2,200 km		
6	Refacere DE, loc. Brăiești - 0,800 km	Comuna Brăiești	40
	Refacere DS, loc. Brăiești - 0,200 km		
	Refacere DS, loc. Cristești - 0,250 km		
	Refacere DS, loc. Cristești - 0,200 km		
	Refacere DS, loc. Cristești - 0,250 km		
	Refacere DS, loc. Cristești - 0,300 km		
7	Refacere DS, loc. Ciohorăni - 0,050 km	Comuna Ciohorăni	900
8	Refacere DS, loc. Costești - 0,200 km	Comuna Costești	2.078
	Refacere DS, loc. Costești - 0,500 km		
	Refacere DS, loc. Costești - 0,400 km		
	Refacere DS, loc. Giurgești - 0,400 km		
	Refacere DS, loc. Giurgești - 0,200 km		
	Refacere DS, loc. Giurgești - 0,300 km		
9	Refacere DS, loc. Mânjești - 1,100 km	Comuna Mogoșești	294
	Refacere DS, loc. Mogoșești - 2,700 km		
10	Refacere DS, loc. Mogoșești-Siret - 1,834 km	Comuna Mogoșești-Siret	240
	Refacere DS, loc. Muncelul de Sus - 4,180 km		
11	Refacere DS, loc. Stornești - 0,500 km	Comuna Sinești	1.300
	Refacere 1 podeț, loc. Stornești		
12	Refacere DC, loc. Glodenii Gândului - 0,250 km	Comuna Țibănești	58
	Refacere DC, loc. Jigoreni - 0,600 km		
	Refacere DC, loc. Țibănești - 0,700 km		
	Refacere DC, loc. Vălenii - 0,400 km		
9)	Județul Maramureș Total, din care:		50.611
1	Refacere 0,3 km DJ 105, Bistra, loc Valea Vișeuului, Consiliul Județean Maramureș	Consiliul Județean Maramureș	55
2	Refacere ușă termopan lovită de grindină, înlocuire plase insecte geam termopan săli clasă și prindere olane mișcate la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 STEP BY STEP, str. Victor Babeș, nr.2., Baia Mare	Municipiul Baia Mare	482
	Reabilitare fațadă termosistem distrusă (tencuială decorativă 600 mp) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 Floare de Colț, str. Bucovinei, nr. 7. , Baia Mare		
	Refacere 480 mp fațadă termosistem distrusă la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, str. Cuza Vodă, nr.7, Baia Mare		
	Refacere copertine sală sport distruse și schimbare ușă intrare la Liceul Teoretic Emil Racoviță, str. B-dul Republicii, nr.8., Baia Mare		
	Înlocuire Plăci azbociment (20 buc.) la Colegiul Tehnic Transilvania, str. 8 Martie, nr. 7, Baia Mare		
	Înlocuire panouri solare distruse (12 buc.) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 28, str. Aleea Filaturii, nr. 4, Baia Mare		
	Schimbare corpuri de iluminat distruse în totalitate - 5.104 buc., rețeaua publică a Municipiului Baia Mare		
	Refacere învelitoare acoperiș (3600 mp) - Bloc locuințe ANL – Aleea Uranus, Baia Mare		
	Refacere învelitoare acoperiș (5 mp) - Bloc locuințe ANL – Aleea Serelor, nr. 2B, Baia Mare		

	Refacere învelitoare acoperiș (5 mp) - Bloc locuințe ANL – Aleea Serelor, nr. 2C, Baia Mare		
	Refacere învelitoare acoperiș (100 mp), la Serviciul Public Ambient Urban Teren Tennis Parc, Str. Valea Roșie, nr. 6, Regina Maria		
	Refacere învelitoare acoperiș (2600 mp) la Liceul Teologic Penticostal, str. Dragoș Vodă, nr. 9		
	Refacere pilă pod peste râul Săsar, str. Europa către str. Independenței, mun. Baia Mare		
3	Refacere 1 podeț peste Valea Iapa,, Sighetu Marmăției	Municipiul Sighetu Marmăției	563
	Lucrări în albia râurilor: Rona, Făget, Movăniței, Iapa Șugău, Valea Mare, Sighetu Marmăției		
4	Refacere 15,3 km strada Rândunelelor– oraș Vișeu de Sus	Orașul Vișeu de Sus	41.494
	Refacere 3 km strada Borcutului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 4 km strada Frasinului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 2 km strada Poieniței– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,3 km strada Ciocârliei– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,4 km strada Aurel Vlaicu– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,3 km strada Izvoare– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,1 km strada Stanișoarei– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1,4 km strada Merilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,65 km strada Mihail Kogălniceanu– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,2 km strada Tăbăcarilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,4 km strada Muntenia– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,3 km strada Moldova– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 3,1 km strada Primăverii– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1,4 km strada Colnice– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,3 km strada Cimitirului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,2 km strada Gării– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 3 km strada Plugarilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 6 km strada Ghiocel– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 10,4 km strada Arșiței– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 4,5 km strada Zimbrului și 0,5 km zid de sprijin – oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 14 km strada Ulmului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1,5 zid de sprijin Valea Scradei– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 15 podețe Valea Scradei– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 9 podețe transversale str. Rândunelelor, oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,11 km strada Alunișului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,11 km strada Capsunilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1 km strada Ciunca– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 0,1 km strada Cocorilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 2 km strada Taului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 4 km strada Plaiului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 2,5 km strada Guruiata– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1,2 km strada Mioriței– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 4 km strada Peștilor– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 5 km strada Râului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1 km strada Stejarului– oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 10 km strada Ulmului oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 1 km zid de sprijin strada Valea Peștilor– oraș Vișeu de Sus		

	Refacere 3 km strada Sangerel- oraș Vișeu de Sus		
	Refacere 4,5 km strada Valea Vinului- oraș Vișeu de Sus		
	Refacere podețe – 10 buc, Oraș Vișeu de Sus		
	Refacere rigole 0,4 km – strada Merilor și 0,15 km – strada Kogălniceanu		
5	Refacere 1,5 km strada Răchitișului, oraș Săliștea de Sus	Orașul Săliștea de Sus	395
	Refacere 1,0 km strada Poiana, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,5 km strada Sîrcului, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 1,7 km strada Câmpu Eroilor, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,2 km strada Sojului, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,6 km strada Fîntâna Rece, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,3 km strada Holoaci, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 1,5 km strada Osoi, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,8 km strada Poieniței, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere podețe strada Poieniței, oraș Săliștea de Sus – 1 buc.		
	Refacere 0,6 km strada Homii, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 2,1 km strada Bîleasa, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 1,5 km drum forestier Buleasa, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,4 km strada Vântului, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere 0,8 km strada Furului, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere podețe strada Furului, oraș Săliștea de Sus – 2 buc.		
	Refacere 2,0 km strada Luncii, oraș Săliștea de Sus		
	Refacere podețe strada Luncii, oraș Săliștea de Sus – 2 buc.		
	Refacere 1,2 km strada Calea Slatinii, oraș Săliștea de Sus		
6	Refacere 0,9 km drumuri locale, sat Mânău	Orașul Ulmeni	37
	Refacere 0,3 km drumuri locale, sat Arduzel		
	Refacere 0,2 km drum, sat Mânău, de la DJ 182D		
	Refacere 1,5 km drum, sat Țicău, de la DJ 108A - Pensiunea "Festival"		
7	Refacere 0,15 km drum comunal, DC 5, sat Chiuzbaia, în dreptul imobilului nr. 123, situat pe strada Ignișului, oraș Baia Sprie	Orașul Baia Sprie	3
	Refacere 0,33 km strada Montana, oraș Baia Sprie		
8	Refacere acoperiș de stuf la Muzeul Satului, oraș Tăuții Măgherauș (40 mp)	Orașul Tăuții Măgherauș	9
	Refacere acoperiș bloc locuințe sociale (20 mp), str. 105 Oraș Tăuții Măgherauș		
	Refacere acoperiș Grădiniță Roșii nr. 80 (20 mp), sat Băița		
9	Refacere 1,7 km drum agricol Valea Fusului, oraș Dragomirești	Orașul Dragomirești	322
	Refacere 0,6 km strada Valea Izei, oraș Dragomirești		
	Refacere 0,2 km strada Valea Bradului, oraș Dragomirești		
	Refacere 1,0 km drum agricol Valea Calmineasa și valea Fumului, oraș Dragomirești		
	Refacere 0,1 km drum agricol Valea Morohoaica oraș Dragomirești		
	Refacere 0,3 km drum acces Mănastirea, oraș Dragomirești		
10	Refacere 3 km, str. Valea Trestiei, comuna Bârsana	Comuna Bârsana	288
	Refacere 0,015 km punte pietonală, loc numit "Vale", comuna Bârsana		
	Refacere mal drept 0,2 km – râul Iza, zona Mănastire, comuna Bârsana		
	Refacere mal drept 0,12 km – râul Iza zona aval pod Nănești, sat Nănești		
	Refacere 0,05 km drum, zona Bradova, comuna Bârsana		
11	Refacere 12,0 km străzi/ulițe, sat Bogdan Vodă	Comuna Bogdan Vodă	231
	Refacere 5 podețe, sat Bogdan Vodă, distruse de râul Bocicoel		
12	Refacere 0,2 km strada Drubuci, comuna Bistra	Comuna Bistra	523

	Refacere 1,2 km, eroziune mal, strada Lunci, loc. Crasna Vișeuului		
13	Refacere 0,15 km mal Râul Lăpuș, sat Coltău	Comuna Coltău	38
	Refacere 0,1 km strada Vacanței, sat Cătălina		
14	Refacere pod distrus peste râul Ungureni, sat Ungureni	Comuna Cupșeni	5
15	Reabilitare 2 km strada După Sat, sat Ungureni	Comuna Cernești	69
16	Refacere 0,25 km strada Florilor, sat Groși	Comuna Groși	20
	Refacere 0,25 km strada Brandușelor, sat Groși		
	Refacere 0,6 km strada Teiului, sat Groși		
17	Refacere 0,5 km uliță de la Bârle Grigore nr. 129 până la Toma Emica nr. 145, sat Tulghieș	Comuna Mireșu Mare	18
	Refacere 0,5 km strada Hagauă – de la Uță Făgăraș nr. 2 până la Horoța Vasile nr. 33, sat Remeți pe Someș și refacere 0,8 km strada Dealului – de la Pinteia Maria nr. 1 până la Asăujan Vasile nr. 42, sat Remeți pe Someș		
18	Refacere 4 km drum comunal DC 1, drum Rădeasa, com. Moisei	Comuna Moisei	1.025
	Refacere 4 km drum comunal DC 1, drum Dealul Păroșii, com. Moisei		
	Refacere 1,7 km drum comunal DC 2, drum Valea Păroșii, com. Moisei		
	Refacere 1 km drum comunal DC 1, drum Valea Unghiului, com. Moisei		
	Refacere 1 km drum comunal DC 1, drum Valea Măguricii, com. Moisei		
	Refacere 2 km drum comunal DC 1, drum Poduri, com. Moisei		
	Reabilitare 30 podețe colmatate, com. Moisei		
	Refacere 3 podețe acces, com. Moisei		
	Refacere 2 km drum Hlașcă, com. Moisei		
	Refacere 3 km drum Dealul Stăpan, com. Moisei		
	Refacere 2 km drum Dealul Mare, com. Moisei		
	Refacere 1,5 km drum Dănceni, com. Moisei		
	Refacere 1,5 km drum Purcăreț, com. Moisei		
	Refacere 1,5 km drum Pleșă, com. Moisei		
19	Refacere 9,8 km străzi/ulițe, sat Oncești	Comuna Oncești	295
	Refacere podeț transversal tubular – Drumul de la Valea Mare, comuna Oncești		
20	Refacere 0,5 km strada Valea Spinului, sat Rozavlea	Comuna Rozavlea	33
	Refacere 0,1 km strada Valea Spinului – drum spre Leordina, sat Rozavlea		
	Refacere 0,1 km strada Voromia, sat Rozavlea		
	Refacere 5 m podeț transversal, str. Valea Spinului, sat Rozavlea		
	Refacere 4 m podeț acces str. Valea Spinului, sat Rozavlea		
	Refacere 5 m podeț, str. Voromia, sat Rozavlea		
	Refacere 0,01 km apărare mal Valea Spinului, sat Rozavlea		
21	Refacere 0,55 km strada Făgădăului, sat Mocira	Comuna Recea	46
	Refacere 2,59 km drum agricol, sat Mocira		
22	Refacere 0,37 km strada Dragomiroiu la km 2, comuna Ruscova	Comuna Ruscova	88
	Refacere 0,27 km strada Voucii, comuna Ruscova		
	Refacere 0,4 km strada Comeneștei, comuna Ruscova		
	Refacere 4 podețe, str. Dragmirov, comuna Ruscova		
23	Refacere 0,5 km drumuri agricole, sat Mogoșești	Comuna Satulung	11
	Refacere 0,5 km drumuri agricole, sat Hideaga		
24	Refacere 1,2 km uliță, sat Șurdești, situat între Căminul cultural - Biserica Greco-Catolică, imobilul cu nr. 302	Comuna Șișești	348
	Refacere 4,5 km drumuri agricole, sat Surdești situate în zona Căprăriște – Zona Muta Mare		
	Refacere podeț, sat Șurdești, str. Demian Laurențiu nr. 146		

	Refacere 0,12 km DC 28, sat Cetățele Refacere uliță sat Cetățele, nr. 112 Pop Andrei 0,5 km – nr. 119 Crăciun Vasile 0,5 km Refacere ulițe 0,6 km între nr. de imobile 83—93, respectiv 0,7 km între imobilele 151—164, sat Negreia, Refacere 0,25 km drumuri agricole, sat Negreia, între imobilele nr. 89-93 și refacere 1 km drum, între imobilele nr. 83-93, sat Dănești Refacere 0,5 km ulițe, sat Plopiș, între imobilele nr. 30-42, respectiv 0,6 km între imobilele cu nr.128-133 Refacere drumuri agricole sat Plopiș, Țarina Calusendre, 0,6 km Refacere 0,35 km ulițe, sat Dănești, între imobilele nr 193—188, refacere 0,35 km ulițe, între imobilele nr. 101—125 Refacere 1,2 km ulițe, sat Bontăieni Refacere 0,15 km ulițe, sat Șișești, între imobilele cu nr. 68—83, respectiv 0,24 km între imobilele cu nr 275—288, 0,4 km între imobilele cu nr 75—83, 0,8 km între imobilele cu nr 235—379, 0,3 km între imobilele cu nr 369—379 Refacere 0,8 km drum agricol, sat Șișești – zona "Sorixa" Refacere 0,6 km, DC 27, sat Șișești		
25	Refacere 0,5 km strada Gropțilea, sat Strâmtura Refacere 1,5 km strada Ciulai și strada Temetru, sat Strâmtura Refacere 1,5 km strada Boia, sat Strâmtura Refacere 1,0 km strada Luncii, sat Strâmtura Refacere 1,0 km strada Lihetească, sat Strâmtura Refacere 0,3 km strada Cireșii sat Strâmtura Refacere podeț str. Valea Greblii "la Dănilă" - 1 buc, sat Strâmtura Refacere 1,5 km strada Gruiu Borcutului, sat Glod Refacere 1,0 km strada Poenița, sat Glod Refacere 1,5 km strada Turș, sat Glod Refacere 0,6 km strada Vâlcele, sat Glod Refacere 2,5 km drum forestier, sat Glod Refacere 0,7 km strada Valea Morii, sat Slătioara Refacere 1,0 km uliță "La Fântână", sat Slătioara	Comuna Strâmtura	279
26	Refacere podeț str. Nucilor, comuna Valea Chioarului	Comuna Valea Chioarului	38
27	Refacere 1,5 km strada Sub Deal, sat Vișeu de Jos Refacere 0,5 km strada Drăguiasa, sat Vișeu de Jos Refacere 3,0 km drum comunal DC 20, sat Vișeu de Jos Refacere 0,5 km strada Porcului, sat Vișeu de Jos Refacere podeț transversal, str. Sub Deal, sat Vișeu de Jos –2 buc. Refacere podeț transversal, str. Drăguiasa, sat Vișeu de Jos, DC 20 – 1 buc. Refacere Stație de captare a apei potabile, sat Vișeu de Jos Refacere 0,01 km mal drept Valea Drăguiasa, sat Vișeu de Jos Refacere 0,03 km mal stâng Valea Drăguiasa - DC 20, sat Vișeu de Jos	Comuna Vișeu de Jos	263
28	Reabilitarea sediului Primăriei Comunei Băsești	Comuna Băsești	2.176
29	Reabilitarea Școlii Gimnaziale „Tiberiu Utan” Văleni, comuna Călinești	Comuna Călinești	1.457
10)	Județul Mehedinți Total, din care:		4.780

1	Refacere Drum exploatare agricolă "Leurdis"degradat pe 1km, Drum exploatare agricolă "Plăvaia"degradat pe 1km, Drum exploatare agricolă "Valea Doii"degradat pe 0,8km, Drum exploatare agricolă "Cracul Bratiloveni-Culme "degradat pe 1.6km, Drum exploatare agricolă "Crov", degradat pe 1 km, sat Negoiești, Drum exploatare agricolă 134 Pistrița – Coșoaia degradat pe 0,3 km– sat Pistrita, Drum exploatare agricolă Brebina – Cornul Pietrii degradat pe 2,5 km - sat Brebina, Drum exploatare agricolă "Boncea"degradat pe 1.2km – sat Marasești, Drum DS 395 Dealul Mare (prelungire DE 134 Pistrița-Coșoaia degradat pe 0,3 km - sat Dealul Mare	Orașul Baia de Aramă	776
2	Refacere Strada 29 degradată pe 0,9 km, Strada 27 degradată pe 0,1 km, Podeț tubular pe DC 35, podeț dalat pe DC 35 – sat Rudina, DC 45A degradat pe 1 km, Punte pietonală (podeț) ce face legătura între satele Rudina și Vidimirești – sat Vidimirești, DC42 degradat pe 1 km – sat Brateșul, Drum exploatare agricolă amplasat pe ogașul "Valea Popii" degradat pe 0,3 km, podeț dalat pe DC 43 – sat Bala de Sus, DC 42 degradat pe 0,8 km – sat Molani, DC 42 degradat pe 0,7 km – sat Comănești	Comuna Bala	482
3	Refacere DC 80 degradat pe 2,9 km – sat Albulești, Drum vicinal 93 degradat pe 0,7 km – sat Rocșoreni, Drum vicinal 3000 degradat pe 0,7 km, Drum vicinal 1 degradat pe 0,7 km – sat Brîgleasa, Drum vicinal 3 degradat pe 0,8 km – sat Vlădica	Comuna Dumbrava	464
4	Refacere Ulița 7 degradată pe 0,9 km, Ulița 2 degradată pe 0,7 km, Ulița 17 degradată pe 0,1 km, Ulița 22 degradată pe 1 km, Ulița 23 degradată pe 0,5 km, Ulița 24 degradată pe 0,3 km - sat Godeanu, Ulița 1 degradată pe 0,9 km, Ulița 7 degradată pe 0,7 km –sat Marga, Ulița 1 degradată pe 0,9 km, Ulița 16 degradată pe 0,5 km, Ulița 17 degradată pe 0,6 km Ulița 10 degradată pe 0,5 km – sat Paunești, DC58 degradat pe 1 km, Ulița 8 degradată pe 0,1 km Ulița 5 degradată pe 0,4 km- sat Șiroca	Comuna Godeanu	728
5	Refacere Drumul sătesc Ceplea degradat pe 0,5 km, Drumul sătesc Racovița degradat pe 0,3 km, Drumul sătesc Valea Rea degradat pe 0,4 km, podeț tubular pe DS Valea Rea – sat Cerna Vîrf, Drumul sătesc Valea Gornoviței degradat pe 0,7 km, Drumul sătesc Valea Mică degradat pe 0,5 km – sat Nadanova, Drumul sătesc Cornet degradat pe 2 km, Drumul sătesc Barbu degradat pe 1 km – sat Bușești, Drumul sătesc Valea Seacă degradat pe 0,8 km, Drumul sătesc Seliștea peste Deal degradat pe 2 km – sat Seliștea, Uliță sătească Tîrfăloaga degradată pe 0,4 km, Uliță sătească Padina Stoienilor degradată pe 0,4 km – sat Isverna	Comuna Isverna	730
6	Refacere Drumul vicinal Valea Seacă-Furca Văii degradat pe 0,2 km, Drumul vicinal Crac-Glodu Geanț degradat pe 2 km, Drumul vicinal Valea Seacă-Jgheab degradat pe 0,2 km, Drumul vicinal DN67-Poieni degradat pe 0,3 km, Drumul vicinal Vârful Obîrșiei degradat pe 0,5 km - sat Obîrșia Cloșani, Drumul vicinal Zmeurari – sat Godeanu degradat pe 1 km .	Comuna Obârșia-Cloșani	420
7	Refacere DC16 degradat pe 2 km – sat Husnicioara, DC15 degradat pe 1 km – sat Husnicioara, DC21A degradat pe 2 km – sat Marmanu, DC15A degradat pe 2 km – sat Celnata.	Comuna Husnicioara	560
8	Refacere DC 7 degradat pe 0,1 km – sat Schitul Topolniței de Jos, Pod la km 6+500 pe DC 7, două podețe pe DC7 – sat Balotești, DC (Drumul principal Schitul Topolniței) degradat pe 3 km - sat Schitul Topolniței de Sus	Comuna Izvoru Bârzii	620
11)	Județul Mureș Total, din care:		10.046
1	Refacere DJ 154 E (Solovăstru) – 30 m	Consiliul Județean Mureș	2.750
	Refacere DJ 153 (Beica de Jos) - 50 m		
	Refacere 1 pod pe DJ 153 C (Gurghiu)		
2	Refacere 5 poduri	Comuna Aluniș	83
	Refacere 2 podețe		
	Refacere km DC – 0,2		

3	Refacere 8 podețe	Comuna Batoș	111
	Refacere km DC – 14		
4	Refacere 1 podeț afectat	Comuna Beica de Jos	50
5	Refacere km drum exploatare – 50	Comuna Bereni	120
	Refacere km DC -9,7		
	Refacere km străzi – 6		
6	Refacere 1 pod	Comuna Brâncovenești	254
	Refacere km apărare de mal – 0,3		
7	Refacere 1 pod	Comuna Deda	4
8	Refacere 1 pod	Comuna Fântânele	5.460
9	Refacere km DC – 2,6	Comuna Gornești	25
10	Refacere km eroziune mal – 0,001	Comuna Gurghiu	15
11	Refacere km drum exploatare - 18	Comuna Hodoșa	137
	Refacere km DC – 2,5		
	Refacere km străzi – 11,9		
	Refacere 5 podețe		
12	Refacere 10 podețe	Comuna Ideciu de Jos	301
	Refacere km DC -0,025		
13	Refacere km DC – 5	Comuna Lunca	35
	Refacere 1 pod		
14	Refacere km DF - 8	Comuna Lunca Bradului	47
	Refacere km străzi 9,5		
15	Refacere km drum exploatare– 15	Comuna Măgherani	53
	Refacere km străzi – 1,1		
	Refacere km lucrări de decolmatare – 1		
	Refacere obiective administrative– 1 (Cămin Cultural)		
	Refacere 3 podețe		
16	Refacere km DC – 0,8	Comuna Ogra	348
	Refacere 1 podeț		
	Lucrări decolmatare – 6.500 mc		
17	Refacere 1 pod	Comuna Reghin	12
18	Refacere km lucrari de apărare (dig breșat) -0,005	Comuna Sânpaul	35
19	Refacere 2 podețe distruse	Comuna Solovăstru	80
	Refacere 5 podețe avariate		
	Refacere km drum exploatare – 3		
	Refacere km DC – 0,9		
20	Refacere km DC – 3,9	Comuna Suseni	48
	Refacere 2 podețe – 2		
	Refacere 1 pod		
21	Refacere km DC – 1	Comuna Vătava	52
	Refacere km străzi – 5,5		
	Refacere km eroziune mal - 0,05		
	Refacere 1 pod		
22	Refacere km DC – 1,8	Comuna Zau de Câmpie	26
12)	Județul Prahova Total, din care:		144.491

1	Punere în siguranță drum județean DJ102C la km 20+500, pe o lungime de 0,020 km, comuna Apostolache.	Consiliul Județean Prahova	27.997
	Punere în siguranță infrastructură pod peste pâraul Chiojdeanca amplasat pe DJ102C la km 21+760, comuna Apostolache		
	Punere în siguranță infrastructură pod peste râul Cricovul Sărat amplasat pe DJ102C la km 24+426, comuna Apostolache		
	Refacere podeț tubular pe DJ102C la km 20+600, comuna Apostolache		
	Refacere sistem rutier și sistem preluare și dirijare a apelor pe DJ100H pe o lungime de 0,200 km, comuna Jugureni		
	Refacere 1 podeț pe DJ100H la km 15+300, comuna Jugureni		
	Refacere carosabil și sistem preluare și dirijare a apelor la drumuri județene pe teritoriul administrativ al comunei Lapoș (DJ235 și DJ100H) pe o lungime de 0,600 km		
	Refacere 4 podețe pe DJ235 și DJ100H, pe teritoriul administrativ al comunei Lapoș: 1 podeț pe DJ235 la km 2+375, 1 podeț pe DJ100H la km 16+286, 1 podeț pe DJ100H la km 16+536, 1 podeț pe DJ100H la km 16+649		
	Refacere 1 podeț pe DJ235 la km 1+800, pe teritoriul comunei Lapoș		
	Punere în siguranță DJ710 la km 22+100, punct "Crăiță", prin consolidare pe o lungime de 0,050km, com. Adunați		
	Punere în siguranță DJ214 la km 19+300, prin apărare de mal pârau Aluniș, pe o lungime de 0,090km, com. Aluniș		
	Punere în siguranță DJ214, punct "Vâlceaua Rece", prin apărare de mal pârau Aluniș, pe o lungime de 0,025km, com. Aluniș		
	Refacere aripă dreapta pod pe DJ101T peste afluent "Macla", zona "Tiganie", com. Berteia		
	Refacere DJ102R punct "Statia de Apa spre Tataru", pe o lungime de 0,050km, com. Călugăreni		
	Punere în siguranță DJ102R la km 12+500, prin consolidare pe o lungime de 0,040km, com. Călugăreni		
	Punere în siguranță DJ 102R punct "La Migdali", prin consolidare pe o lungime de 0,015km, com. Călugăreni		
	Refacere rigolă betonată pe DJ102R, pe o lungime de 0,100km, la km 10+000, com. Călugăreni		
	Punere în siguranță DJ207, km 12+900, prin consolidare platformă drum pe o lungime de 0,050km, mun. Câmpina		
	Refacere și consolidare platformă DJ102C pe o lungime de 0,200km, punct "Coasta Mare", sat Plavia, com. Iordacheanu		
	Refacere și consolidare platformă DJ100E pe o lungime de 0,015km, zona "Boncu", com. Provița de Sus		
	Punere în siguranță pod peste pâraul Dâmbu pe DJ139, sat Goga, com. Râfov		
	Punere în siguranță DJ139, zona pod Autostrada A3, prin construire podeț tubular, com. Râfov		
	Refacere podeț tubular pe DJ139, între satele Mălăiești și Râfov, com. Râfov		
	Punere în siguranță pod peste pâraul Stâmnic aflat pe DJ102L, com. Starchiojd		
	Punere în siguranță pod peste pârau Lopatnita aflat pe DJ100M, zona Centru, sat Șoimari, com. Șoimari		
	Refacere și punere în siguranță DJ207, pe o lungime de 0,050km, între km 6+800 și km 6+850, sat Șotriile, com. Șotriile		
	Refacere DJ207, pe o lungime de 0,025km, punct "Tudor", sat Vistieru, com. Șotriile		
	Punere în siguranță DJ207, la km 6+900, punct "Stănică", pe o lungime de 0,020km, , sat Șotriile, com. Șotriile		
	Punere în siguranță DJ207 la km 8+000, pe o lungime de 0,070km, punct "Pompil", com. Șotriile		

	Punere în siguranță DJ207, pe o lungime de 0,025km, punct "Banescu", com. Șotriile.		
	Punere în siguranță DJ207, pe o lungime de 0,040km, la km 3+800, com. Șotriile		
	Punere în siguranță DJ207, pe o lungime de 0,035km, la km 3+900, com. Șotriile		
	Punere în siguranță DJ207, pe o lungime de 0,400km, la km 4+000, com. Șotriile		
	Refacere și consolidare DJ102I pe o lungime de 0,015km, la km 30+500, zona "Rusu-Canton", com. Valea Doftanei		
	Refacere DJ233, pe o lungime de 0,800km, com. Ariceștii Zeletin		
	Refacere 5 podețe tubulare și platformă drum județean DJ101T, între km 3+000 și km 5+000, com. Valea Doftanei		
2	Refacere drumuri locale pe o distanță de 5,500 km: 1,600 km pe DE662, sat Vadu Părului, 0,900 km pe DE534, sat Vadu Părului, 1,500 km pe DE726/45, sat Cioceni, 1,500 km pe DE380, sat Albești Muru	Comuna Albești Paleologu	2.033
3	Refacere podeț în punct "Vlad", sat Marlogea	Comuna Apostolache	111
	Refacere podeț în punct "Petrulești", sat Marlogea		
4	Refacere străzi pe o distanță de 0,460 km: 0,400 km pe str. Valea Mănăstirii, sat Ceptura de Sus, 0,060 km pe str. Lupu, sat Rotari	Comuna Ceptura	1.218
5	Consolidare mal pârâu Drajna pentru combaterea eroziunii drumurilor locale în punctul "Popa", strada Amurgului, pe o lungime de 0,050 km	Comuna Drajna	591
6	Consolidare mal pentru combaterea eroziunii drumului local DC17 pe o lungime de 0,115 km	Comuna Gura Vitioarei	1.448
	Refacere 3 punți pietonale în satul Bughia de Jos, punct "Manu", punct "Buzatu" și punct "Manole"		
	Refacere treceri prin vad amplasate pe drumul comunal DC17 în lungime totală de 0,030 km		
7	Refacere străzi (drumuri locale) pe o lungime de 4,200 km: 0,100 km pe DS88, 1,500 km pe DL22, sat Valea Unghiului, 1,000 km pe DL20, sat Valea Unghiului, 1,000 km pe DL21, sat Valea Unghiului, 0,600 km pe DL23, sat Valea Unghiului	Comuna Jugureni	1.897
	Refacere drum comunal DC72 Jugureni-Boboci pe o lungime de 0,050 km		
8	Refacere drumuri comunale pe o lungime de 2,000 km	Comuna Lapoș	7.634
	Refacere străzi (drumuri locale) pe o lungime de 3,740 km în satul Lapoș, satul Glod și satul Lăpoșel		
	Refacere pod peste Pârâul Lapoș din punctul "Țigănie", satul Lăpoșel		
	Refacere podeț pe DC71B, punct "Gârla Rece"		
	Consolidare versant pe lungimea de 0,070 km (str. Malaiste, str. Liniei, str. Plaiului și punct "Chiriac")		
9	Refacere platformă străzi (drumuri locale) pe o lungime de 2,000 km: 1,200 km pe str. Vale, str. Bisericii și str. Popilor, sat Plopu, 0,800 km pe str. Aninului și str. Crângului, sat Nisipoasa	Comuna Plopu	1.000
	Refacere 5 podețe tubulare: 2 podețe pe str. Vale, sat Plopu, 1 podeț pe alea Apei, sat Plopu, 1 podeț pe str. Aninului, sat Nisipoasa, 1 podeț pe str. Crângului, sat Nisipoasa		
10	Apărare de mal în satul Mireșu Mare 0,160 km pentru combatere eroziune maluri (mal drept Pârâul Mireș)	Comuna Sângeru	16.144
	Refacere drum comunal DC71 ca urmare a alunecărilor de teren pe o lungime de 0,050 km		
	Refacere străzi (drumuri locale) pe o lungime de 0,710 km în sat Mireșu Mare		
	Punere în siguranță drum local balastat ca urmare a alunecării de teren, pe o lungime de 0,200 km, sat Tisa		
11	Refacere strada Praja și consolidare în punct "Avram" pe o lungime de 0,040 km	Orașul Slănic	375

12	Refacere platformă drum și sistem rutier în orașul Urlați pe o lungime de 0,320 km: 0,060 km pe str. Valea Crângului, 0,010 km pe str. Valea Nucetului, 0,050 km pe str. Urzoaia de Jos, 0,200 km pe str. Valea Pietrii	Orașul Urlați	449
13	Refacere străzi (drumuri locale) pe o lungime de 8,200 km: 0,150 km pe str. Cătunu, sat Valea Mantei, 1,000 km pe str. Valea Mantei, sat Valea Mantei, 0,100 km pe str. Valea Zidului, sat Valea Popii, 0,500 km drum pietruit, sat Valea Poienii, 0,300 km drum, sat Valea Ursoii, 2,000 km drum pietruit, sat Pantazi, 0,150 km pe str. Valea Săracă (îmbrăcăminte asfaltică), sat Valea Calugărească, 4,000 km drum pietruit între satul Vârfuri și satul Schiau Refacere 13 podețe în com. Valea Călugărească: 6 podețe în satul Valea Poienii, 1 podeț în satul Valea Nicovani, 6 podețe în satul Pantazi Consolidare versant cu refacere zid de sprijin, pentru asigurarea căii de acces la locuințe, pe o lungime de 0,100 km în satul Valea Mantei	Comuna Valea Călugărească	19.695
14	Punere în siguranță drum local prin apărare de mal Pârâu Carpinoasa pe o lungime de 0,025km, com. Aluniș Punere în siguranță drum local "Ulita Primărie" prin apărare de mal, pe o lungime de 0,100km, com. Aluniș Refacere sistem rutier (pietruire) drum local balastat Valea Cireșului, pe o lungime de 0,200km, com. Aluniș Punere în siguranță și refacere sistem rutier drum local balastat Strâmba, pe o lungime de 0,300km, com. Aluniș	Comuna Aluniș	1.218
15	Refacere platforma DC 161, la km 1+250, pe o lungime de 0,030km, com. Ariceștii Zeletin Punere în siguranță și refacere platforma DC 52, la km 1+900, pe o lungime de 0,045km, com. Ariceștii Zeletin	Comuna Ariceștii Zeletin	1.192
16	Refacere strazi din balastat cartier Valea Tarsei, pe o lungime de 2,700 km	Orașul Breaza	2.570
17	Refacere drum local balastat și protecție cu gabioane, pe o lungime de 0,300km, în zona Școala Lutu Roșu, sat Lutu Roșu, com. Berteza Refacere punte pietonală în lungime de 20m, zona Matoraș, com. Berteza Refacere pod drum local și punere în siguranță prin apărare de mal, punct "Calmuioasa", com. Berteza Refacere podeț din tuburi de beton și protecție din gabioane, punct "Sotoiu", com. Berteza Refacere punte pietonală în lungime de 120m, zona Deleanu, com. Berteza Refacere dig de protecție stație apă în lungime de 60m, com. Berteza	Comuna Berteza	6.061
18	Refacere structură rutieră drum local asfaltat, pe o lungime de 0,040km, str. Plevnei, nr. 97, mun. Câmpina Refacere și consolidare drum local asfaltat, pe o lungime de 0,080km, str. Plevnei, nr. 58, mun. Câmpina Refacere trotuar pe drum local, pe o lungime de 0,020km, str. Plevnei, nr. 23, mun. Câmpina Refacere structură rutieră drum local asfaltat, pe o lungime de 0,030km, str. Plevnei, nr. 65, mun. Câmpina	Municipiul Câmpina	562
19	Punere în siguranță bazin alimentare cu apă prin consolidare cu piloti, pe o lungime de 0,030km Punere în siguranță drumuri locale prin refacere zid de sprijin, pe o lungime de 0,090km Punere în siguranță locuințe și drumuri locale, pe o lungime de 0,209km (apărări de mal) Recalibrare albie protecție locuințe, pe o lungime de 0,200km Punere în siguranță pod Bradet prin refacere gabioane, 0,030km	Comuna Cerașu	2.372
20	Punere în siguranță drum local balastat prin consolidare cu piloți și grindă de beton și construire șanț trapezoidal, pe o lungime de 0,100km, strada Mihalcesti, sat Gornet, com. Gornet	Comuna Gornet	3.471

	Punere în siguranță drum local balastat prin consolidare cu piloți și grindă de beton și construire șanț trapezoidal, pe o lungime de 0,060km, strada Sărata, sat Gornet, com. Gornet		
21	Punere în siguranță pod pe DC60, peste Râul Cricovul Sărat, com. Iordăcheanu Refacere platformă drum pietruit, drum local, punct "Păun", pe o lungime de 0,050km, com. Iordăcheanu Refacere podeț peste Pârâu Vărbila și refacere structură rutieră pe drum local, punct "Ploscari", com. Iordăcheanu Refacere punte pietonală peste Pârâu Vărbila, punct "Biserica", com. Iordăcheanu Refacere structură rutieră balast drumuri locale, pe o lungime de 10,000km, com. Iordăcheanu	Comuna Iordăcheanu	2.629
22	Refacere și consolidare drum local, pe o lungime de 0,010km, strada Răgman, com. Poiana Cămpina Consolidare drumuri locale DS129-DE137, pe o lungime de 0,030km, punct "Proprietatea nr. 332", com. Poiana Cămpina Refacere și consolidare drum local De471-372/1, pe o lungime de 0,050km, punct "Șipot", com. Poiana Cămpina Refacere și consolidare drum local De471-372/1, pe o lungime de 0,020km, punct "Șipot", com. Poiana Cămpina Refacere și consolidare drum local De471-372/1, pe o lungime de 0,100km, punct "Cruce", com. Poiana Cămpina	Comuna Poiana Cămpina	2.467
23	Apărare de mal pârâu Zeletin, pe o lungime de 0,025km, punct "Ivanescu", sat Târlești, com. Posești Apărare de mal pârâu Plopeanca, pe o lungime de 0,030km, punct "La Nita", sat Valea Plopului, com. Posești Apărare de mal pârâu Plopeanca, pe o lungime de 0,040km, punct "Popescu Spirea", sat Valea Plopului, com. Posești Refacere drum local balastat pe o lungime de 0,500km, punct "La Tavica", sat Valea Plopului, com. Posești Refacere drum comunal DC Pietris (balastat) pe o lungime de 0,600km, sat Nucșoara de Sus, com. Posești Refacere drum comunal Valea Draganestilor (balastat) pe o lungime de 1,000km, sat Nucșoara de Sus, com. Posești Refacere drum comunal Plai (balastat) pe o lungime de 0,600km, sat Nucșoara de Sus, com. Posești Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 1,000km, punct "Tigani", sat Valea Stupinii, com. Posești Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,400km, punct "Lica Selaru", com. Posești Punere în siguranță drum local cu piloți și refacere drum pe o lungime de 0,250km, punct "Borșari", sat Târlești, com. Posești Punere în siguranță drum prin apărare de mal Pârâu Pominoia cu gabioane, pe o lungime de 0,100km, în dreptul proprietății familiei Haidău Viorel, sat Târlești, com. Posești Refacere drum comunal Ungureni, pe o lungime de 1,000km, sat Posești Ungureni, com. Posești	Comuna Posești	4.997
24	Apărare de mal pârâu Provița, pe o lungime de 0,150km, zona Mandau, com. Provița de Sus	Comuna Provița de Sus	873
25	Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,45km, cătun Hotar Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,95km, cătun Peri-Purcarete Punere în siguranță și refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 2,00km, cătun Valea Cainelui	Comuna Salcia	7.059

	Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,800km,cătun Bardea		
	Refacere drum acces teren sport balastate pe o lungime de 0,400km		
	Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,45km,cătun Filet		
	Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,60km,cătun Nichiforari		
	Refacere drumuri locale balastate pe o lungime de 0,20km,cătun Balanesti		
	Apărare de mal punct "Gheorghiu",pârâu Salcia		
	Apărare mal stâng în zona podului rutier peste pârâu Salcia		
26	Refacere și consolidare strada Gheorghe Doja, pe o lungime de 0,010km, oraș Sinaia	Orașul Sinaia	79
	Punere în siguranță și refacere strada Lăstunilor, oraș Sinaia		
	Punere în siguranță și refacere strada Spătar Mihail Cantacuzino, oraș Sinaia		
27	Apărare de mal din gabioane pe piloți pârâu Telega, pe o lungime de 0,010km, strada Radu Paise, sat Mislea, com. Scorțeni	Comuna Scorțeni	121
	Refacere carosabil și acostament și consolidare din gabioane pe piloți drum local, pe o lungime de 0,010km, strada Valea Scorții, sat Scorțeni, com. Scorțeni		
28	Apărare de mal prin refacere zid de sprijin beton pârâu Stâmnice, pe o lungime de 0,050km, aval de podul rutier de pe drumul comunal DC59A, zona Targului Comunal, sat Starchiojd, com. Starchiojd	Comuna Starchiojd	1.321
	Apărare de mal prin reparație zid de sprijin piatră pârâu Brădet, pe o lungime de 0,025km, punct "Mitica Stamate", sat Starchiojd, com. Starchiojd		
	Refaceri treceri prin vad pârâu Valea Benia, pe o lungime de 0,020km, str. Benia, punct "Zaharachescu Gheorghe", sat Starchiojd, com. Starchiojd		
	Refacere drum local balastat pe o lungime de 0,100km, acces la proprietatea familiei Nucșoreanu, sat Starchiojd, com. Starchiojd		
	Refacere podeț pe drumul comunal DC139, punct "David-Borcesți", sat Zmeuret, com. Starchiojd		
	Apărare de mal pe o lungime de 0,050km, punct "Bărbuceanu-Duna", sat Starchiojd, com. Starchiojd		
	Apărare de mal prin zid de sprijin cu gabioane pe piloți pe o lungime de 0,100km, zonă Uliță Gologan, sat Starchiojd, com. Starchiojd		
	Apărare de mal prin zid de sprijin cu gabioane pe piloți pe o lungime de 0,200km, punct "Benia Gârlă", sat Starchiojd, com. Starchiojd		
29	Refacere drum local Ds834 și rigolă betonată, pe o lungime de 0,150km, punct "Ghioldus", sat Lopatna, com. Șoimari	Comuna Șoimari	2.273
	Refacere structură rutieră drum local balastat Ds10217, pe o lungime de 0,040km, zona Zapodia Mare, sat Șoimari, com. Șoimari		
	Consolidare versant - 1,00 ha pentru protejarea proprietăților familiilor Necula Gheorghe, Necula Nicolae, Necula Ion, Țaporea Ana, Țaporea Aurel, zona "Necula", com. Șoimari		
30	Refacere și consolidare cu piloți drum local pe o lungime de 0,200km, punct "Simion-fântână", sat Șotriile, com. Șotriile	Comuna Șotriile	5.564
	Refacere și consolidare cu piloți drum local pe o lungime de 0,030km, punct "Pietriș", sat Șotriile, com. Șotriile		
	Refacere și consolidare drum comunal asfaltat DC142 pe o lungime de 0,150km, punct "Uleșan", sat Seciuri, com. Șotriile		
	Refacere și consolidare drum comunal asfaltat pe o lungime de 0,015km, punct "Adela", sat Plaiu Cîmpinei, com. Șotriile		
31	Punere în siguranță pod Valea Poienii pe drumul comunal DC14, sat Ștefești, com. Ștefești	Comuna Ștefești	573
	Punere în siguranță pod Parvulescu, sat Târșoreni, com. Ștefești		
	Refacere drum local balastat pe o lungime de 0,360km, sat Târșoreni, com. Ștefești		

32	Refacere și consolidare drum local, pe o lungime de 0,030km, punct "Lungu Ion", sat Valea Stîlpului, com. Teișani	Comuna Teișani	2.493
	Refacere și consolidare drum comunal DC18, pe o lungime de 0,010km, sat Valea Stîlpului, com. Teișani		
	Refacere trecere prin vad pârâu Stîlpu, pe o lungime de 0,030km, sat Valea Stîlpului, com. Teișani		
	Consolidare și refacere platforma drum local, punct "Vasii Maria", pe o lungime de 0,015km, sat Valea Stîlpului, com. Teișani		
	Refacere drum local în dreptul proprietății cu nr. 141, pe o lungime de 0,020km, sat Valea Stîlpului, com. Teișani		
	Apărare de mal prin umplutură zid sprijin în dreptul proprietății nr. 167, punct "Mosnenanu Nicolae", pe o lungime de 0,006km, sat Valea Stîlpului, com. Teișani		
	Refacere podeț tubular pe drum local, punct "Cot Iepure", sat Olteni, com. Teișani		
	Apărare de mal cu gabioane pentru punere în siguranță drum local, pe o lungime de 0,010km, punct "Rusu Florin", sat Olteni, com. Teișani		
	Refacere drum local asfaltat, punct "Paraschivoesti", pe o lungime de 0,050km, sat Olteni, com. Teișani		
	Punere în siguranță prin decolmatare albie pârâu Stîlpu, în dreptul proprietății domnului Ciucan Nicolae, pe o lungime de 0,040km, sat Olteni, com. Teișani		
	Apărări de mal cu gabioane pentru punere în siguranță pe o lungime de 0,120km, sat Olteni, com. Teișani		
	Refacere și consolidare cu zid de sprijin cu piloți, drum comunal DC144, pe o lungime de 0,100km, sat Ștubuiu, com. Teișani		
	Refacere platformă și structură rutieră drum local, pe o lungime de 0,190km, sat Ștubuiu, com. Teișani		
	Refacere structură rutieră cu asfalt drum comunal DC17, pe o lungime de 0,280km, sat Bughea de Sus, com. Teișani		
	Punere în siguranță drum comunal DC17 cu zid de sprijin cu piloți, punct "Puturoasa", în lungime de 0,100km, sat Bughea de Sus, sat Teișani		
	Refacere platformă și structura rutieră drum local, pe o lungime de 0,250km, sat Teișani, com. Teișani		
33	Punere în siguranță drum local prin consolidare și refacere pe o lungime de 0,015km, punct Cosmineanu, sat Melicesti, com. Telega	Comuna Telega	1.221
	Punere în siguranță drum local prin consolidare și refacere pe o lungime de 0,015km, punct Ilie, sat Melicesti, com. Telega		
	Punere în siguranță drum local prin consolidare și refacere pe o lungime de 0,015km, punct Ciuta, sat Telega, com. Telega		
34	Refacere podeț dalat drum local și refacere prag de fund, zona Hula, sat Ungureni, com. Vadu Săpat	Comuna Vadu Săpat	1.487
	Refacere drum local balastat, pe o lungime de 1,980km, sat Ungureni, com. Vadu Săpat		
	Refacere șanț dalat pe o lungime de 0,120km, punct "Dan Nae", sat Vadu Săpat, com. Vadu Săpat		
	Refacere drum local balastat Fundătura Trancu, pe o lungime de 0,120km, sat Vadu Săpat, co. Vadu Săpat		
	Punere în siguranță drum local prin zid de sprijin pe piloți, alee acces Cătunul Mazâl, pe o lungime de 0,015km, zona Gutoiu, sat Vadu Săpat, com. Vadu Săpat		
	Consolidare versant - 0,012 ha pentru protejarea proprietății familiei Patrascu și refacere gard, sat Vadu Săpat, com. Vadu Săpat		
35	Refacere și consolidare cu zid de sprijin drum local, str. Lacului, pe o lungime de 0,300km, com. Valea Doftanei	Comuna Valea Doftanei	13.296

	Punere în siguranță pod peste pâraul Florei prin refacere prag de fund, com. Valea Doftanei		
	Refacere bazin combustibil din curtea liceului "Carol I", com. Valea Doftanei		
13)	Județul Sălaj Total, din care:		2.642
1	Refacere Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, situate în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11 (instituție în proprietatea publică a Consiliului Județean Sălaj si funcționează ca instituție subordonată acestuia)	Consiliul Județean Sălaj	659
	Refacere Spitalul Județean de Urgență Zalău (instituție în proprietatea publică Consiliului Județean Sălaj)		
	Refacere Clădire de birouri a Consiliului Județean Sălaj, Zalău str. Avram Iancu, nr.29		
	Refacere Imobil situat în Municipiul Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12 - Sediul Consiliului Județean Sălaj		
	Refacere Imobil situat în Municipiul Zalău str. Unirii, nr.9 „Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău (instituție în proprietatea publică a Consiliului Județean Sălaj si funcționează ca instituție subordonată acestuia)		
2	Refacere Grădinița cu program prelungit "Voinicel"	Municipiul Zalău	1.818
	Refacere Grădinița cu program prelungit nr.1		
	Refacere Grădinița cu program prelungit Pinochio		
	Refacere Grădinița cu Program Prolungit Licurici		
	Refacere Grădinița cu program prelungit "Ion Creanga"		
	Refacere Grădinița cu Program Prolungit Casuta cu Povesti		
	Refacere Grădinița cu Program Prolungit Nr. 11 "Piticii isteti"		
	Refacere Grădiniță cu Program Prolungit "Dumbrava minunata"		
	Refacere Școala Gimnazială "Corneliu Coposu"		
	Refacere Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"		
	Refacere Școala Gimnazială "Simion Barnutiu"		
	Refacere Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai"		
	Refacere Liceul Teoretic "Voievod Gelu"		
	Refacere Colegiul Național Silvania		
	Refacere Colegiu Tehnic API		
	Refacere Liceul Tehnologic Mihai Viteazul		
	Refacere Grădinița cu program prelungit nr.12		
	Refacere Școala Gimnazială Gh.Lazar		
	Refacere Clădirea Primăriei Zalău		
	Refacere Clădire vestiare – teren tenis		
	Refacere Clădire Sala Sporturilor		
	Refacere Clădire Administrativă Piața Dumbrava Nord		
	Refacere Clădire Administrativă Piața Centrala		
	Refacere Sediul Administrativ Citadin Zalău SRL, str. Fabricii (Clădire proprietate publică a Municipiului Zalău în care funcționează, în baza unui contract de concesiune, SC CITADIN SRL a cărui administrator unic este Consiliul Local Zalău)		
	Refacere Clădire administrativă SADP - Serviciul de Administrare a Domeniului Public (Clădire proprietate publică a Municipiului Zalău în care își desfășoară activitatea SADP)		
	Refacere Cămin Cultural Ortelec		
	Refacere Corpuri semafor/parasolare semafor(fac parte din domeniul public al Municipiului Zalău, gestiunea Indicatoare de circulație, semafoare)		
	Refacere Clădire Casa Municipală de Cultura		

	Refacere Clădire fost punct termic 20 (este clădire proprietate publică a Municipiului Zalău, care a fost inițial punct termic. Actualmente, destinația este schimbată pentru alte activități)		
3	Refacere Primăria Meseșenii de Jos	Comuna Meseșenii de Jos	165
	Refacere Centru de zi localitatea Meseșenii de Sus nr .53		
	Refacere Școala Gimnazială nr.1 Aghires		
14)	Județul Timiș Total, din care:		125
1	Refacere podețe în localitatea Drinova	Comuna Bârna	115
2	Refacere podeț în localitatea Coșteiu de Sus	Comuna Margina	10
15)	Județul Tulcea Total, din care:		6.081
1	Consolidare ravenă DJ 222C, km 28+730 cu podeț	Consiliul Județean Tulcea	6.081
	Refacere DJ 222G - refacere îmbrăcăminte asfaltică cu infrastructura drumului, șanțurile pavate de la km 12+000-13+000 și podețul tubular DN 800 mm de la km 14+300		
16)	Județul Vaslui Total, din care:		23.052
1	Refacere km drumuri județene - 27,600	Consiliul Județean Vaslui	13.530
	Refacere pod pe DJ - 3		
	Consolidare ravenă pe DJ - 1		
2	Refacere km drumuri sătești - 3,635	Comuna Rafaila	409
3	Refacere km drumuri comunale - 0,250	Comuna Todirești	133
	Refacere km drumuri sătești - 1,55		
4	Refacere km drumuri sătești - 12,750	Comuna Băcești	796
5	Refacere km drumuri sătești - 3,250	Comuna Lipovăț	203
6	Refacere km drumuri sătești -1,100	Comuna Ferești	131
	Refacere km drumuri comunale - 1,000		
7	Refacere km drumuri sătești - 3,400	Comuna Pungești	535
	Refacere km drumuri comunale - 5,700		
8	Refacere km drumuri sătești - 5,460	Comuna Gârceni	287
	Refacere km drumuri comunale - 0,350		
9	Refacere km drumuri sătești -1,750	Comuna Roșiești	582
	Consolidare ravenă pe DS:1 (L=150m,h=10m)		
10	Refacere km drumuri comunale - 8,800	Comuna Voinești	550
11	Refacere km drumuri sătești - 0,800	Comuna Epureni	2.040
	Consolidare ravenă pe DS:1 (L=100m,h=20m)		
12	Refacere km drumuri comunale - 3,300	Comuna Dragomirești	618
	Refacere km drumuri sătești - 6,600		
13	Refacere km drumuri comunale - 1,500	Comuna Poieniști	406
	Refacere km drumuri sătești - 5,000		
14	Refacere km drumuri comunale - 1,000	Comuna Vișoara	192
	Refacere km drumuri sătești - 2,075		
15	Refacere km drumuri sătești - 2,640	Comuna Dodești	165
16	Refacere pod pe DS - 1	Comuna Dumești	308
	Refacere km drumuri sătești - 4,450		
17	Refacere km drumuri sătești - 5,800	Comuna Gherghești	218
18	Refacere km drumuri comunale - 2,500	Comuna Bogdănița	156
19	Refacere km drumuri comunale - 2,500	Comuna Delești	443
	Refacere km drumuri sătești - 4,600		

20	Refacere km străzi - 0,120	Orașul Negrești	1.350
17)	Județul Vâlcea Total, din care:		35.498
1	Lucrări de consolidare a platformei drumului de interes local Valea Lacului – Dealu Roșu, sat Alunu, cătun Dealu Roșu în punctele: La Drăgan, Daju și Rada	Comuna Alunu	1.865
2	Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 88, km 7+800, sat Padina	Comuna Amărăști	5.227
	Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 88, km 8+300, sat Padina		
	Refacere punte pietonală peste pâraul Pesceana, situată pe ulița Zugravu, pct. Anania, sat Amărăști		
	Refacere punte pietonală peste pâraul Pesceana, pct. Biserica Mereșești, sat Nemoiu		
3	Refacere pod peste pâraul Alea Liniei, pct. La Lilic, sat Cârlogani	Orașul Bălcești	843
4	Lucrări de consolidare și refacere platformă drum comunal DC 182, km 2+600, sat Glodu, pct. Albina	Comuna Dănicei	1.987
	Refacere pod peste pâraul Trepteanca, situat pe drumul comunal DC 181 A, sat Dobrești, pct. La Preda		
	Refacere podeț pe drumul de interes local Urzica, km 1+200, sat Dealul Scheiului		
	Lucrări de consolidare strada Cotul Bisericii, sat Ceretu, pct. Popescu Gheorghe		
5	Lucrări de punere în siguranță a drumului de interes local din satul Blidari, pct. Rădăcinet	Comuna Golești	4.577
	Lucrări de punere în siguranță a drumului de interes local din satul Coasta, pct. La Andrei		
	Lucrări de punere în siguranță a drumului de interes local din satul Opătești, pct. La Trașcă		
	Lucrări de consolidare maluri pâraul Valea lui Negru, sat Aldești		
6	Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului de interes local La Mecu, precum și a refacerii zonelor afectate de apele pâraului Valea Bunii, pct. Băduț	Comuna Mihăești	194
7	Lucrări de punere în siguranță a drumului de interes local str. Căzănești Deal (DC 26), pct. La Mocanu, sat Căzănești	Comuna Milcoiu	1.027
	Lucrări de punere în siguranță a drumului de interes local Vagani, pct. La Țurlescu, sat Milcoiu		
8	Refacere podeț peste pâraul Lupoiaia, sat Lupoiaia, pct. La Creveniceanu	Comuna Pesceana	1.194
	Refacere pod peste pâraul Ursoaia, sat Ursoaia, pct. La Păunescu		
	Refacere punte pietonală peste pâraul Pesceana, sat Cermegești, pct. La Chionțoiu		
9	Consolidare platformă drum interes local La Georgescu, sat Copăceni	Comuna Racovița	3.205
	Refacere pod peste pâraul Tarnița, pct. La Menchiu, sat Copăceni		
	Consolidare platformă drum comunal DC 8 Racovița – Gruiu Lupului, pct. La Neagoe, sat Gruiu Lupului		
	Consolidare și reparație podeț situat pe drumul comunal DC 8 Racovița – Gruiu Lupului, pct. La Vâlceleanu, sat Blănoiu		
	Refacere rigole pe drumul comunal DC 8 Racovița – Gruiu Lupului		
10	Refacere platformă drum comunal DC 137, pct. Ulița Costescu, sat Coasta Cerbului	Comuna Slătioara	2.769
	Refacere platformă drum interes local Chivu – Drăgulescu, sat Coasta Cerbului, pct. Albuică		
11	Consolidare platformă drum comunal DC 64 Șușani – Stoiculești, pct. Brezăști	Comuna Șușani	2.302
12	Lucrări de refacere a platformei drumului comunal DC 137 Vaideeni, sectorul pct. Smeanda Alexandru – pct. Marian Gheorghe (Vulpe)	Comuna Vaideeni	10.308
	Lucrări de refacere a platformei drumului de interes local Cornet, sat Cornet		

	Lucrări de refacere a obiectivelor de infrastructură locală riverane torentului Staule, sat Izvoru Rece		
	Lucrări de refacere a obiectivelor de infrastructură locală riverane torentului Valea lui Miercure (Boșita), sat Vaideeni		
18)	Județul Vrancea Total, din care:		69.601
1	Refacere DJ 205 B - sat Cotești, pod Piață Cotești - acostament distrus pe cca.3 m x 1 m - 0,003 km	Consiliul Județean Vrancea	64.255
	Refacere DJ 205 B - sat Cotești, pod Teiș - acostament distrus pe cca.5 m x 1 m - 0,005 km		
	Refacere 1 Podeț, punct Muteș 1 - podeț colmatate		
	Refacere DJ 204P - sat Dealu Lung, punct Manela - avariere corp drum prin alunecare de teren – 0,030 km		
	Refacere DJ 204P - sat Dealu Lung, punct Iordăchescu - ruperea corpului drumului și dislocarea tubului de drenaj – 0,050 km		
	Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, de la punct Roșu la punct Bălan Dumitru - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor au condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale – 0,800 km		
	Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, punct Tudor Ion - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor au condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,100 km		
	Refacere DJ 204P - sat Dealu Lung, punct Podolog - avariere corp drum prin alunecare de teren – 0,050 km		
	Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punct Podolog (de o parte și de alta a punctului anterior) - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,150 km		
	Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punct Poșta - alunecările de teren care afectează întreaga zonă au dus la avariarea corpului drumului. Podețe tubulare și șanț colmatat – 0,050 km		
	Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punct Baci Toma - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm - 0,100 km		
	Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punct Mitrea - distrugerea și colmatarea rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând fâgașe longitudinale – 0,100 km		
	Refacere DJ 204P, sat Șotârcari, punct Avram Eugen - lipsa rigolelor a condus la stagnarea apei pe platforma drumului, rezultând fâgașe longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,100 km		
	Refacere DJ 204P, sat Șotârcari, punct Islaz - alunecările de teren care afectează întreaga zonă au dus la avariarea corpului drumului. Podețe tubulare și șanț colmatat – 0,150 km		
	Refacere DJ 204P, sat Poenile, punct Șotârcă - alunecările de teren care afectează întreaga zonă au dus la avariarea corpului drumului – 0,100 km		
	Refacere DJ 204P, sat Lacu Baban, punct Șotârcă Titu și Șotârcă Petruș - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,200 km		
	Refacere DJ 204P, sat Lacu Baban, punct Lojnița, punct Munteanu Luigi - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,200 km		
	Refacere 1 Podeț pe DJ 204P, sat Lacu Baban, punct Sava Ionel - podețul		

tubular cu diametrul de 80 cm este colmatat și pune în pericol o locuință		
Refacere DJ 119A, sat Costișa - ruptură platformă drum pe lățimea acostamentului pe înălțime variabilă de cca.60 cm – 0,025 km		
Refacere DJ 205M, sat Nistorești, zona Pârâul Humii - alunecare de teren – 0,050 km		
Refacere DJ 205M, sat Nistorești, punct Murgu Vasile - alunecare de teren – 0,034 km		
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Corni - alunecare de teren – 0,020 km		
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Gogoriță Ion - alunecare de teren – 0,015 km		
Refacere DJ 205M, sat Bitcari, punct Școală - cedare terasament partea stângă a DJ – 0,015 km		
Refacere DJ 205M, sat Bitcari, punct Nistoroiu Adrian - cedare terasament partea stângă a DJ – 0,020 km		
Refacere DJ 205M, sat Făgetu, punct Diaconu Ionel - cedare terasament partea stângă a DJ – 0,040 km		
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Magazin - cedare terasament partea stângă a DJ – 0,050 km		
Refacere Gabioane apărare mal stâng curs apă Năruja, sat Nistorești, punct Murgu Vasile – distruse – 0,022 km		
Refacere Gabioane apărare mal stâng curs apă Năruja, sat Bitcari punct Anuțoiu Toader – distruse – 0,016 km		
Refacere Gabioane apărare mal stâng curs apă Năruja, sat Bitcari punct Anuțoiu Toader – avariat – 0,050 km		
Refacere 1 Pod pe DJ 205M - sat Podu Șchiopului - pe malul stâng al pârâului Valea Neagră, în spatele pereului regularizării s-a format o groapă ce pune în pericol stabilitatea lucrării și a culeii podului		
Refacere DJ 202E, sat Tâmboești, limită UAT Bordești - spălare strat de pietriș și formare de făgașe și gropi și colmatare șanțuri marginale – 0,500 km		
Refacere DJ 204 P sat Blidari, de la DN2N până la pct. Dealu Blanarului- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (2 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 1,6 km		
Refacere DJ 204 P sat Poienița de la pct. Islaz Poienița până la pct. Rotaru Ion - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (6 podețe tubulare Ø 600 mm distruse) – 0,900 km		
Refacere DJ 204 P sat Poienița - sat Lăstuni, de la intersecție sat Valea Mică până la pct. Apostu Marian - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (4 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 1,1 km		
Refacere DJ 204 P sat Lăstuni, pct. Biserica - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (5 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 1 km		
Refacere DJ 204 P sat Lăstuni pct. Groapa lui Pastramă- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (2 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 0,900 km		
Refacere DJ 204 P sat Tinoasa pct. Gheba Stanciu- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre		

de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (1 podeț tubular Ø 600 mm colmatat) – 1 km		
Refacere DJ 204 P sat Tinoasa pct. Stanciu Duță și Școala Primară- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (2 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 1,1 km		
Refacere DJ 204 P sat Tinoasa pct. Caliteanu Cristinel- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm (2 podețe tubulare Ø 600 mm distruse, 1 podeț tubular Ø 400 distrus și 2 podețe tubulare Ø 600 mm colmatate) – 1,2 km		
Refacere DJ 203 H sat Biceștii de Jos pct. Magazin-Tasare locală a corpului drumului pe 5 m lungime, având o lățime de 6 m. Deteriorare covor asfaltic – 0,005 km		
Refacere DJ 203 H sat Biceștii de Jos pct. Capatina Valerica- Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la tasarea drumului pe o lungime de 15 m, pe o lățime de 6 m și distrugerea podețului din otel armat – 0,015 km		
Refacere DJ 203 H sat Biceștii de Jos, pct. Grădinița Nouă- Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 20 m, pe o lățime de 2,5 m - 0,020 km		
Refacere DJ 205 L -Negriște-Soveja (balastat pe o porțiune de 1,9 km) - Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale – 0,200 km		
Refacere DJ 205 L -Negriște-Soveja (drum de pământ pe o porțiune de 3,1 km) - Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale, băltiri, noroiri – 1 km		
Refacere DJ 205 D- km33+475-km33+500-Căderile de bolovăniș pe partea carosabilă au blocat accesul – 0,025 km		
Refacere 1 Podeț pe DJ 205 D -km33+475-km33+500- Podeț D 800mm/L7m - În urma căderilor de bolovăniș s-a colmatat podețul		
Refacere DJ 205 D pct. Chiosa km 19+500-19+550-Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la cedarea acostamentului și a asfaltului pe o lățime de 1,00-2,00 m – 0,050 km		
Refacere DJ 205 D-pct. Chiosa km 19+900-19+980-Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la prăbușirea totală a drumului județean – 0,080 km		
Refacere DJ 205 D-pct. Chiosa km 20+025-20+050-Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la acostamentului și a asfaltului pe o lățime de 1,00-2,00 m – 0,025 km		
Refacere DJ 205 D-Zona Pod Țipău km 20+325-20+360-Alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la acostamentului și a asfaltului pe o lățime de 1,00-2,00 m – 0,035 km		
Refacere DJ 205L - km.0+50, punct "Grumaz", platforma drumului - alunecarea de teren a evoluat pe o lungime de cca.200 m din zona adiacenta a drumului județean, a continuat spre baza taluzului și a produs răsturnarea apărării de mal realizată din elemente prefabricate din beton, pe o lungime de 45 m, respectiv 35 m, în aval și în amonte de porțiunea de drum afectat. Lucrările de apărare a malului au fost distruse în totalitate, inițial fiind afectată doar jumătatea acestuia în dreptul alunecării platformei drumului. Platforma drumului afectat (pe o lungime de 30 m și o lățime de 4 m) asupra căreia s-a intervenit anterior, a continuat să se deplaseze pe taluz antrenând și apărarea de mal. Debitele crescute repetate ale râului Putna au cauzat erodarea malului drept din sectorul amonte de lucrarea de apărare de mal		

	Refacere DJ 205L - km.0+50, punct "Grumaz", zid de sprijin - alunecarea de teren a evoluat pe o lungime de cca.200 m din zona adiacenta a drumului județean, a continuat spre baza taluzului și a produs răsturnarea apărării de mal realizată din elemente prefabricate din beton, pe o lungime de 45 m, respectiv 35 m, în aval și în amonte de porțiunea de drum afectat. Lucrările de apărare a malului au fost distruse în totalitate, inițial fiind afectată doar jumătatea acestuia în dreptul alunecării platformei drumului. Platforma drumului afectat (pe o lungime de 30 m și o lățime de 4 m) asupra căreia s-a intervenit anterior, a continuat să se deplaseze pe taluz antrenând și apărarea de mal. Debitele crescute repetate ale râului Putna au cauzat erodarea malului drept din sectorul amonte de lucrarea de apărare de mal Refacere Pod beton armat pe DJ 205E - punct Puceanu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeii pe cca.2 x 3 m Refacere Pod beton armat pe DJ 205E - punct Tulburea - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeii pe cca.2 x 2 m Refacere DJ 241F - sat Plăcineni, sat Prisecani, sat Tăbucești, sat Pleșești - fâgașe, gropi, colmatare și spălare balast Refacere DJ 205H - punct Frasin Caregna - la trecerea prin albia râului - aluviuni, spălare balast Refacere DJ 202E, sat Voetin - în urma precipitațiilor, pe platforma drumului s-au format gropi de mici dimensiuni și s-a spălat parțial zestrea de balast Refacere DJ 202E, sat Bordești de Jos, punct graniță Bordești-Tâmboești - în urma scurgerii apelor de pe versanți, pe drumul județean s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale. Șanțuri colmate		
2	Refacere Drum de interes local (vicinal), sat Cârligele, legătură între comuna Cârligele și Comuna Cotești - platforma drumului afectată prin formare de fâgașe longitudinale și spălarea balastului – 0,220 km Refacere 1 Podeț tubular, sat Cârligele, punct "Podul de piatră" - podeț din 2 tuburi diametru 800mm afectat prin acumulări de ebulmenți, colmatarea tuburilor, surparea umpluturilor Refacere Strada Tănăsoaiei, sat Blidari - platforma drumului afectată prin formare de fâgașe longitudinale și spălarea balastului, colmatare șanțuri - 0,200 km Refacere Strada Virgil Madgearu, sat Blidari - platforma drumului afectată prin formare de fâgașe longitudinale și spălarea balastului - 0,500 km Refacere Strada Botezoaie, sat Blidari - drum de pământ afectat prin distrugerea platformei drumului - 1,500 km Refacere Strada Simion Floarea, sat Blidari, punct Șerban - platforma drumului a fost afectată prin formarea de fâgașe longitudinale și spălarea balastului Refacere Strada Virgil Madgearu, sat Blidari, punct Constantin-punct Perisoara Zamfired - platforma drumului a fost afectată prin formarea de fâgașe longitudinale și spălarea balastului Refacere Strada Tănăsoaia, sat Blidari, punct Grama - șanț colmatat Refacere Prag de fund, sat Blidari, punct Dumitru Fănel - căderea este distrusă (bazin disipator inexistent, aripa dreaptă decastrată) Refacere Prag de fund, sat Blidari, punct Rogozan - bazin disipator distrus. Obstacol în albie Refacere Gabioane de protecție, sat Dălhăuți, albie pârâul Dălhăuți, punct Onea Titi - pe o lungime cumulată de 17 m sunt avariate gabioanele de protecție a drumului comunal ce leagă satul Cârligele de satul Dălhăuți	Comuna Cârligele	233
3	Refacere Strada Magnoliei - platforma drumului din balast afectată prin spălarea părții levigabile - 0,150 km Refacere Strada Liniștei - platforma drumului din balast afectate prin crearea de fâgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,400 km Refacere Strada Vadului - platforma drumului din balast afectate prin crearea	Comuna Cotești	366

	de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,400 km		
	Refacere Strada Crizantemelor - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,400 km		
	Refacere Strada Gârlei - platforma drumului din balast afectate prin spălarea părții levigabile pe o lungime de 50 m iar pe circa 20 m drumul afectat de alunecarea de teren adiacenta podeșului Voicu - 0,070 km		
	Refacere Strada Morii - platforma drumului din balast afectată prin spălarea părții levigabile - 0,200 km		
	Refacere Strada Marginii - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,100 km		
	Refacere Strada Cucului - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,600 km		
	Refacere Strada Matului - sat Budești - platforma drumului din balast afectată prin spălarea părții levigabile - 0,150 km		
	Refacere Strada Mălinului - sat Budești - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,600 km		
	Refacere Strada Primăverii, sat Budești - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,150 km		
	Refacere Strada Zefirului, sat Budești - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,200 km		
	Refacere Strada Socului, sat Budești - platforma drumului din balast afectate prin crearea de făgașe longitudinale și spălarea părții levigabile - 0,100 km		
	Refacere Gabioane, zona Podeș Muteș 2 – distrus - 0,012 km		
	Refacere Gabioane, zona Podeș Voicu – distrus - 0,020 km		
	Refacere Gabioane, zona Podeș Caramet – distrus - 0,020 km		
	Refacere 1 Podeș, punct Dascălu - tuburi prefabricate colmatate. Eroziune talveg		
4	Refacere DC 154, sat Plopu, de la intersecția cu DJ 204 P până la pod - lipsa rigolelor a condus la stagnarea apei pe platforma drumului rezultând formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,060 km	Comuna Gura Caliței	68
	Refacere DC 154, sat Plopu, punct Lotru Neculai - alunecarea de teren a distrus acostamentul drumului și rigola – 0,020 km		
	Refacere DC 154, sat Plopu, din punct Barian până la Stâna Chirilă - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,300 km		
	Refacere Uliță, sat Gura Caliței - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,150 km		
	Refacere Uliță, sat Poieni - stagnarea apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,300 km		
5	Refacere Strada Bisericii, sat Costișa - deteriorarea platformei drumului prin crearea de făgașe longitudinale – 0,300 km	Comuna Homocea	49
	Refacere Strada Bisericii, sat Lespezi - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile – 0,250 km		
	Refacere Strada Copăcești, sat Homocea - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile – 0,300 km		
6	Refacere Strada Panduri - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 1,00 km x 5,0 m – 0,200 km	Orașul Odobești	153
	Refacere Strada Sf.Ilie - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 1,00 km x 5,0 m – 0,200 km		

	Refacere Strada Ulița Gării - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,30 km x 6,0 m – 0,045 km		
	Refacere Strada Gârlei - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,300 km x 3,0 m – 0,150 km		
	Refacere Strada Dragalina - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,100 km x 6,0 m – 0,030 km		
	Refacere Strada Ghica Rafail - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,300 km x 4,0 m – 0,030 km		
	Refacere Strada Nicolae Iorga - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,400 km x 8,0 m – 0,160 km		
	Refacere Strada Cuza Vodă - platforma drumului afectată prin spălarea părții levigabile a balastului, Lxl = 0,300 km x 4,0 m – 0,090 km		
7	Refacere DC 2225 (str.Bostănești), sat Păunești - lipsa șanțurilor și rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând din loc în loc, fâgașe longitudinale cu adâncime sub 20 cm – 0,100 km	Comuna Păunești	248
	Refacere DC 3711 (str. Scurtă), sat Păunești - lipsa șanțurilor și rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând din loc în loc, fâgașe longitudinale cu adâncime sub 20 cm – 0,100 km		
	Refacere DC 4585 (str. Novăcești), sat Păunești - lipsa șanțurilor și rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând din loc în loc, fâgașe longitudinale cu adâncime sub 20 cm – 0,100 km		
	Refacere DC 129 (str.Bour), sat Viișoara - lipsa șanțurilor și rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând din loc în loc, fâgașe longitudinale – 0,300 km		
	Refacere DC 458 (str. Bisericii), sat Viișoara - lipsa șanțurilor și rigolelor a condus la scurgerea apelor pe platforma drumului, rezultând din loc în loc, fâgașe longitudinale cu adâncimi mai mari de 20 cm – 0,400 km		
8	Refacere DC 94, sat Reghiu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului - 1,500 km	Comuna Reghiu	341
	Refacere Ulițe, sat Reghiu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,300 km		
	Refacere DC 112, sat Ursoaia - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 1,100 km		
	Refacere Ulițe, sat Ursoaia - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,500 km		
	Refacere Ulițe, sat Răiuți - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 1,000 km		
	Refacere Ulițe, sat Igheaburi - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,800 km		
	Refacere Ulițe, sat Farcaș - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului, lățime 3 m – 1,000 km		
	Refacere Ulițe, sat Farcaș - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului, lățime 4 m – 2,000 km		
9	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Aurel Neagu - deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale – 0,300 km	Comuna Ruginești	182
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Sandu Silighiu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului și prin crearea de fâgașe longitudinale – 0,060 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Vicu - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene și prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,190 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Meleșcanu - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene – 0,300 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Ene Ionuț - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene - 0,200 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Sava Munteanu - deteriorarea platformei		

	drumului prin crearea de ravene – 0,050 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Balaci Nicu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,100 km		
	Refacere Uliță, sat Ruginești, punct Mutu Ion - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,100 km		
	Refacere Uliță, sat Văleni punct Troița - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,200 km		
	Refacere Uliță, sat Copăcești, punct Fanti - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene și fâgașe longitudinale – 0,300 km		
	Refacere Uliță, sat Copăcești, punct Bojna - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene/șanțuri centrale - 0,150 km		
	Refacere Uliță, sat Copăcești, punct Ene Ghiță - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,300 km		
	Refacere DC 26, sat Copăcești, punctele Biserica Trotuș, Sava Aglaia - deteriorarea platformei drumului prin crearea de ravene, fâgașe longitudinale și spălarea părții levigabile – 0,660 km		
	Refacere Uliță, sat Anghelești punct Ion Mușat- deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,100 km		
	Refacere Uliță, sat Anghelești punct Necula- deteriorarea platformei drumului prin fâgașe longitudinale și prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,170 km		
	Refacere Uliță, sat Anghelești punct spate Biserică- deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,080 km		
	Refacere Uliță, sat Anghelești punct Podei- deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale și spălarea părții levigabile a balastului – 0,050 km		
10	Refacere DC 174 , sat Tâmboești, punct Buită Ilie - alunecare de teren și eroziune mal ce pune în pericol drumul DC 174 – 0,100 km	Comuna Tâmboești	76
	Refacere Strada Ruget, sat Tâmboești - spălare strat de pietriș și formare de fâgașe și gropi – 0,400 km		
	Refacere Strada Caradanești, sat Tâmboești - spălare strat de pietriș și formare de fâgașe și gropi – 0,300 km		
11	Refacere Strada Primăverii, punct Ivancea - eroziune mal stâng ce afectează acostamentul străzii; este pusă în pericol platforma drumului și stratul de asfalt – 0,050 km	Comuna Urechești	180
	Refacere Strada Primăverii, punct Canton-Mănăstirea Vărzărești - scurgerea apei pe platforma drumului au condus la formarea de fâgașe longitudinale și gropi – 1,000 km		
	Refacere Strada Begoniei, punctul Văsii - scurgerea apei pe platforma drumului au condus la formarea de fâgașe longitudinale și gropi – 0,200 km		
	Refacere Strada Gladiolelor, până la Ghezura - scurgerea apei pe platforma drumului au condus la formarea de fâgașe longitudinale și gropi – 0,200 km		
12	Refacere Drum de interes local-Sat Vitănești-Ulița Curături, intersecție cu Poiana, pct. Poieni-Lipsa rigolelor și configurația terenului a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestre de balast și formarea de fâgașe cu adâncimi mai mari de 20 cm din loc în loc pe o lungime cumulată de 300 m	Comuna Bolotești	70
	Refacere Drum de interes local-Sat Vitănești-Ulița Cioarec, -Lipsa rigolelor și configurația terenului a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestre de balast și formarea de fâgașe cu adâncimi mai mari de 10 cm, din loc în loc pe o lungime cumulată de 150 m		
	Refacere Drum de interes local-Sat Pietroasa-pct. Schitul Târnița, -Lipsa rigolelor și configurația terenului a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestre de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 100 m		

	Refacere Drum de interes local-Sat Găgești-pct. Geamaru, -Lipsa rigolelor și configurația terenului a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de făgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 150 m		
13	Refacere DC 183-Sat Lupoia -Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și lipsa șanțurilor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 2 km	Comuna Dumitrești	937
	Refacere DC 168 -Sat Dumitrești Față- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și lipsa șanțurilor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 2,45 km		
	Refacere Uliță - Sat Dumitrești Față, pct. Calita - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și lipsa șanțurilor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 1,15 km		
	Refacere DC 172-Sat Siminoc, pct. Bocu Radului-Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 50 m . Pe o lungime de 150 m zestrea de balast a drumului a fost spălată – 0,200 km		
	Refacere DC 172-Sat Siminoc, pct. Busuioc Gigel - Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 100 m		
	Refacere DC 172-Sat Trestia, pct. Bentea Costică-Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 30 m . Pe o lungime de 100 m zestrea de balast a drumului a fost spălată – 0,130 km		
	Refacere DC 172-Sat Trestia, pct. Militaru Petrea-Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 40 m . Pe o lungime de 120 m zestrea de balast a drumului a fost spălată – 0,160 km		
	Refacere DC 172-Sat Trestia, pct.. Tarala Neagu-Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 30 m . Pe o lungime de 200 m zestrea de balast a drumului a fost spălată – 0,230 km		
	Refacere DC 172-Sat Trestia, pct.. Tarala Auraș-Alunecările de teren care afectează întreaga zonă, au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 30 m . Pe o lungime de 50 m zestrea de balast a drumului a fost spălată – 0,080 km		
	Refacere Uliță-Sat Siminoc, pct. Aldea Fanica - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mari de 15 cm – 0,300 km		
	Refacere Uliță-Sat Siminoc, pct. Bezea Victoraș - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,400 km		
	Refacere DC 170-Sat Poienița - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 2 km		
	Refacere Uliță-Sat Lăstuni, pct. Poenaru Constantin - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,200 km		
	Refacere Uliță-Sat Lăstuni, pct. Burlacu Mihai- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,200 km		

	Refacere Uliță-Sat Lăstuni, pct. Căminul Cultural- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,700 km		
	Refacere Uliță-Sat Tinoasa, pct. Islaz- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,300 km		
	Refacere Uliță-Sat Tinoasa, pct. Anghel Laurențiu- Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm - 0,150 km		
	Refacere Uliță-Sat Tinoasa, pct. Petroiu Ion - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,350 km		
	Refacere Uliță-Sat Poienița, pct. Ciorbaru - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,450 km		
	Refacere Uliță-Sat Poienița, pct. Constantin Crintea - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm – 0,350 km		
	Refacere Uliță-Sat Blidari , pct. Dealu Blănarului - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm - 1 km		
	Refacere Uliță-Sat Blidari , pct. Vulpoi Ion - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului și colmatarea rigolelor a condus la spălarea zestre de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mari de 15 cm – 0,300 km		
14	Refacere Drum de interes local - Drum Valea Tivităului-Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale, băltiri, noroi – 0,500 km	Comuna Negriște	180
	Refacere Drum de interes local - Drum Straua-Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale, băltiri, noroiri – 0,500 km		
	Refacere Drum de interes local - Drum Baraghina-Deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale, băltiri, noroiri – 0,500 km		
	Refacere Drum de interes local - Drum Poiana Ascunsă-Deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului – 0,300 km		
15	Refacere Drum comunal -Sat Brădăcești, pct. Brădac Radu Porcărie-Punct Cimpoeșu Radu - În urma scurgerilor apelor de pe versanți, drumul comunal a fost distrus. Nu mai este posibil accesul auto – 0,900 km	Comuna Nereju	518
	Refacere Drum comunal -Sat Sahastru, pct. Școală-Burs Ionică - În urma scurgerilor apelor de pe versanți, drumul comunal a fost distrus. Nu mai este posibil accesul auto – 0,600 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Nereju Mic-Plaiul Monteoru- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale – 0,800 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Nereju Mic-Zona Crăciunari- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale – 0,500 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Chiricari-Glăvănești- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe		

	longitudinale – 1,000 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Nereju Mare, Zona Căpățîni- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale – 0,300 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Nereju Mare, Zona Poduri Il-Ilie Neculai-Badiu Toader-Caloian Maricel- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale – 0,800 km		
	Refacere Drum comunal -Sat Cofărăști, pct. Culiță Axente-Coforea Neculai- În urma scurgerilor apelor de pe versanți, pe drumul comunal s-a spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale – 0,300 km		
16	Refacere Drum comunal -Sat Păvălari, pct. Grafu Iacob- Alunecările de teren care afectează întreaga zona, au condus la cedarea terasamentului de 150 m și distrugerea gabioanelor de protecție pe 25 m	Comuna Spulber	200
17	Refacere Drum de interes local-Sat Irești, pct. Ulița Bisericii-Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 50 ml	Comuna Vidra	200
	Refacere Drum de interes local-Sat Irești, pct. Ulița Berta (Saca)-Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 50 ml		
	Refacere Drum de interes local-Sat Viișoara, pct. Deal Biserică -Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 200 ml		
	Refacere Drum de interes local-Sat Viișoara, pct.Cireș -Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 50 ml		
	Refacere Drum de interes local-Sat Viișoara, pct. Tichiriș -Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 100 ml		
	Refacere Drum de interes local-Sat Ruget, pct. Panta -Lipsa rigolelor a condus la scurgerea apei pe platforma drumului rezultând spălarea zestreii de balast și formarea de fâgașe din loc în loc pe o lungime cumulată de 50 ml		
	Refacere 1 Pod-Sat Viișoara, pct. Cherciu Mitică-Podul existent cu o deschidere (infrastructura din beton și suprastructura din lemn) prezintă avarii în zona de racord cu DC 63; suprastructura din lemn este avariată		
18	Refacere DC 115 - sat Fetig, punct La stânci - alunecare de teren activă pe o porțiune de 80 m, fiind afectată platforma drumului și colmatarea șanțurilor	Comuna Andreiașu de Jos	335
	Refacere Uliță - sat Fetig, drumul ce leagă satul Fetig de satul Fetig Mic - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale		
	Refacere Podeț tubular - sat Fetig, punctul Drastaru Radu - în urma scurgerii apelor de pe versanți, podețul din tuburi de d=800 mm a fost avariata		
	Refacere Uliță - sat Fetig, punctul Drastaru Radu - alunecarea de teren activă pe o porțiune de 12 m a afectat platforma drumului și a colmatat șanțurile		
	Refacere Uliță - sat Fetig, punctul Miloiu Ancuta - alunecarea de teren activă pe o porțiune de 20 m a afectat platforma drumului și a colmatat șanțurile		
	Refacere DC 115 - sat Fetig - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale		
	Refacere Uliță - sat Răchitașu, punct Galoiu Ionel - Boboc Ion - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale		
	Refacere Uliță - sat Șipoțele, punct Nan Florică - Mirică Tudora - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format fâgașe longitudinale		

	Refacere Uliță - sat Andreiașu de Jos, punct Vrânceanu Matei - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale Refacere Uliță - sat Andreiașu de Sus, punct Torcea - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale Refacere Uliță - sat Andreiașu de Sus, punct Biserică - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale Refacere DC 114 - sat Hotaru, punct Titila - Hotaru - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale Refacere DC 114 - sat Hotaru, punct Brusturiș - alunecare de teren activă pe o lungime cumulată de 260 m, rigolele fiind colmatate Refacere Uliță - sat Andreiașu de Jos, punct Budeni, Dristaru și Sat Nou - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale Refacere Uliță - sat Andreiașu de Jos, punct Ceir - în urma scurgerii apelor de pe versanți a fost spălat balastul și s-au format făgașe longitudinale		
19	Refacere Uliță - sat Topești, punct Fundătura Blaj Nicolae - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului și lipsa rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm, pe o porțiune de aprox.40 m Refacere Uliță - sat Topești, punct Mortu Alexandru - Pârâu Caci - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului și lipsa rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm, pe o porțiune de aprox.50 m	Comuna Bârsești	6
20	Refacere DC 7A - sat Plăcințeni, din DJ 241F - făgașe, gropi, colmatare și spălare balast Refacere DC 4A - sat Tăbucești din DJ 241F, la mijloc - făgașe, gropi, colmatare și spălare balast Refacere DC 7 - sat Chițcani, din DJ 241F, la extremitate - făgașe, gropi, colmatare și spălare balast Refacere DC 2B - sat Prisecani, din DJ 241F, la extremitate - făgașe, gropi, colmatare și spălare balast Refacere Ulițe - sat Boghești, sat Plăcințeni, sat Iugani - făgașe, gropi, colmatare și spălare balast	Comuna Boghești	193
21	Refacere Drum de interes local, sat Bordești, punct Linti - în urma viiturii pe torentul Nucului, podețul fiind colmatat, s-a depășit capacitatea de preluare a apei și s-a rupt acostamentul și platforma drumului pe o lungime cumulată de 20m, 10 m amonte de pod și 10 m aval de pod. Pe platforma drumului s-au format făgașe și s-a spălat balast pe o lungime de cca.80 m Refacere Drum de interes local, sat Bordești de Jos, punct Gogu - în urma viiturii pe torentul Nucului, podețul fiind colmatat, s-a depășit capacitatea de preluare a apei și s-a rupt acostamentul și platforma drumului pe o lungime cumulată de 20m, 10 m amonte de pod și 10 m aval de pod. Pe platforma drumului s-au format făgașe și s-a spălat balast pe o lungime de cca.130 m	Comuna Bordești	19
22	Refacere Uliță - sat Mărăcini, punctele Oneață-Geta - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestreii de balast (partea fină a balastului), pe o lungime cumulată de 400 m și formarea făgașelor din loc în loc, pe o lungime cumulată de 100 m Refacere Uliță - sat Mărăcini, punctele Oneață-Păltinuș - depășirea capacității de transport a rigolelor, precum și rigolele colmatate și înierbate au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 50 m Refacere Uliță - sat Podurile, punct Tampulică - alunecarea de teren a afectat acostamentul și platforma drumului pe o lungime de cca.20 m și o lățime de	Comuna Chiojdeni	121

	aprox.1 m		
	Refacere Uliță - sat Lojnița, punct Rotaria - alunecarea de teren a condus la depunerea de ebulmente pe platforma drumului, afectând acostamentul și platforma drumului pe o lungime de cca.15 m și o lățime de aprox.1 m		
	Refacere Uliță - sat Lojnița, punct Rotaria - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 200 m		
	Refacere Uliță - sat Lojnița, punct Bazin de apa - alunecarea de teren a afectat acostamentul drumului pe o lungime de cca.10 m		
	Refacere Uliță - sat Tulburea, punct Datcu Costel - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 100 m		
	Refacere Uliță - sat Luncile, punct Negru Nicușor - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 100 m		
	Refacere Uliță - sat Luncile, punct Codin - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 300 m		
	Refacere Uliță - sat Luncile, punct Vasilache - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 150 m		
	Refacere Uliță - sat Luncile, punct Saritoarea - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului, au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, rezultând spălarea zestre de balast (a părții fine a balastului) și formarea de făgașe din loc în loc, pe o lungime cumulată de 250 m		
23	Refacere DC 98 - sat Vâlceni, punct Tutică Roman - alunecările de teren care afectează întreaga zonă au condus la distrugerea totală a corpului drumului pe o lungime de 50 m	Comuna Paltin	84
	Refacere DC 98 - sat Prahuda, aval pod Zăbala - alunecările de teren care afectează întreaga zonă și eroziunea malului drept (L=300m) Zăbala au condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 300 m		
	Refacere Eroziune de mal - sat Paltin, punct Chiriac Aurel (amonte confluența Zăbala cu Pârâul Olari) - accentuare eroziune mal stâng Zăbala în lungime de 100 m, care pune în pericol Uliță care deservește 5 gospodării		
	Refacere Uliță - sat Tipău, punct Arșița - alunecările de teren care afectează întreaga zonă a condus la avariarea corpului drumului pe o lungime de 30 m		
	Refacere Uliță - sat Masa Bara, punct Ochean - alunecările de teren care afectează întreaga zonă a condus la distrugerea corpului drumului pe o lungime de 10 m și o lățime de 2 m		
	Refacere Uliță - sat Prahuda, punct Podul Prahuzei, Roman Maftai - scurgerea apei de pe versanți pe platforma drumului a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm pe o lungime de aprox.100 m		
	Refacere Uliță - sat Masa Bara, punct Dealu Paltinului - Petic - scurgerea apei de pe versanți pe platforma drumului a condus la spălarea zestre de balast și formarea făgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm pe o lungime de aprox.100 m		
	Refacere Uliță - sat Paltin, strada Muzeului, punct Gogosiță Ion - scurgerea apei de pe versanți pe platforma drumului a condus la spălarea zestre de		

	balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15 cm pe o lungime de aprox.300 m		
24	Refacere Drumuri de exploatare agricolă - extravilan UAT Pufești - fâgașe, deteriorare longitudinală, spălare balast	Comuna Pufești	180
25	Refacere DC 739 - Sat Vintileasca, punct Vana - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, conducând la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni, pe o lungime cumulată de 200 m	Comuna Vintileasca	57
	Refacere DC 177/1 - Sat Tănăsari, punct Brutărie - Vâlcociu Virgil - lipsa șanțurilor și rigolelor, precum și configurația terenului au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, conducând la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni, pe o lungime cumulată de 200 m		
	Refacere DC 121/2001 - Sat Tănăsari, punct Vasile Tufănoiu - rigolele colmatate și înierbate, precum și configurația terenului au condus la scurgerea apei pe platforma drumului, conducând la formarea fâgașelor longitudinale de mici dimensiuni, pe o lungime cumulată de 200 m		
	Refacere DC 177 A - Sat Bahnele, punct Ciuciuraș -alunecarea de teren a afectat acostamentul și platforma drumului pe o lungime de circa 20 m și o lățime de 1 m		
26	Refacere Uliță - sat Vizantea Mănăstirească, punct Ginde-Stoica - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime de cca.0,100 km	Comuna Vizantea Livezi	340
	Refacere Uliță - sat Vizantea Răzășească punct Noroce - deteriorarea sistemului rutier prin apariția de denivelări - încrețiri pe o lungime de 0,035 km		
	Refacere Uliță - sat Vizantea Răzășească punct Stoica Gheorghe - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime de cca.0,300 km		
	Refacere Uliță - sat Piscu Radului punct Tudor - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime de cca.0,200 km		
	Refacere Uliță - sat Mesteacănu punct Ungureanu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime de cca.0,300 km		
	Refacere Uliță - sat Mesteacănu punct Burlacu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime de cca.0,300 km		
	Refacere Pod provizoriu din 3 tuburi prefabricate - Sat Vizantea Mănăstireasca, punct Neagu Lucian - distrugere pod provizoriu din 3 tuburi prefabricate DN 1200 mm și eroziunea malurilor drept și stâng pârau Vizăuți pe 50ml, avariarea aducțiunii de apă DN 63 pe 50 m și izolarea a 22 gospodării		
	Refacere Eroziune maluri - Sat Vizantea Mănăstireasca, punct Neagu Lucian - eroziunea malurilor drept și stâng pârau Vizăuți pe 50ml		
	Refacere Rețea aducțiune cu apă - Sat Vizantea Mănăstireasca, punct Neagu Lucian - avariarea aducțiunii de apă DN 63 pe 50 m		
	Refacere Uliță, sat Vizantea Mănăstirească, punct Argatu Gheorghita - scurgerea de pe versanți a apei si neîntreținerea rigolelor a condus la colmatarea acestora		
	Refacere Uliță, sat Vizantea Mănăstirească, punct Bolocan Damian - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului si neîntreținerea rigolelor a condus la colmatarea rigolelor, spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15cm pe o porțiune de aprox.50m		
	Refacere Uliță, sat Vizantea Răzășească, punct școala-Bot- scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului si lipsa rigolelor a condus la spălarea zestreii de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de		

	15cm pe o porțiune de aprox.150m		
	Refacere Uliță, sat Vizantea Răzășească, punct Rusu-Toma - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului si lipsa rigolelor a condus la spălarea zestrei de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15cm pe o porțiune de aprox.110m		
	Refacere Uliță, sat Vizantea Răzășească, punct Cristea Florin - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului si lipsa rigolelor a condus la spălarea zestrei de balast și formarea fâgașelor longitudinale cu adâncimi mai mici de 15cm pe o porțiune de aprox.120m		
27	Refacere DC 74, drum comunal ce face legătura între Spinești și Bârsești* L=2,4km, l=3,00-4,00m, drumul în lungime aprox.2,4km este format dintr-o porțiune balastată de cca.0,200 km și dintr-o porțiune neamenajată din pământ pe cca.2,200 km cu traseul greu accesibil traficului auto - deteriorarea platformei drumului prin spălarea părții levigabile a balastului	Comuna Vrâncioaia	10
	Refacere DC 74, drum comunal ce face legătura între Spinești și Bârsești* L=2,4km, l=3,00-4,00m, drumul în lungime aprox.2,4km este format dintr-o porțiune balastată de cca.0,200 km și dintr-o porțiune neamenajată din pământ pe cca.2,200 km cu traseul greu accesibil traficului auto. Drumul de pământ nu este amenajat, are porțiuni total înierbate, nu are șanțuri și nu este profilat - deteriorarea platformei drumului prin crearea de fâgașe longitudinale, băltiri, noroiri pe o lungime cumulată de cca 1 km		
	Refacere Drum de interes local, sat Bodești, punct Chetroiu - distrugerea platformei drumului asfaltat pe lățimea acostamentului, pe o lungime de 15 m, cauza fiind o alunecare de teren		
	TOTAL		429.599